SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 1945 DEL 26/08/2015

Proposta n° 1996 del 21/08/2015

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE LAMPADA A FESSURA SU TAVOLO SINGOLO IN DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO DI GHILARZA E LAMPADA A FESSURA E OFTALMOMETRO SU TAVOLO GEMELLARE IN DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO DI BOSA. DITTA A.B. MED. DI CAGLIARI.
CIG : Z0815C1FE7

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;
- la Disposizione della Direzione Generale prot. NP/2014/12209 del 13.11.2014 con la quale sono state rimodulate le competenze dei servizi tecnici aziendali secondo quanto previsto dal vigente Atto Aziendale e contestualmente, nelle more della definizione di un assetto definitivo, è stato affidato ad interim all'Ing. Giorgio Tuveri l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del medesimo Regolamento;

PREMESSO che il referente del Poliambulatorio di Ghilarza e il referente del Poliambulatorio di Bosa hanno segnalato il malfunzionamento, rispettivamente, della Lampada a Fessura su Tavolo Singolo in dotazione al Poliambulatorio di Ghilarza e Lampada a Fessura e Oftalmometro su Tavolo Gemellare in dotazione al Poliambulatorio di Bosa;

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea alla riparazione della Lampada a Fessura su Tavolo Singolo in dotazione al Poliambulatorio di Ghilarza e della Lampada

a Fessura e Oftalmometro su Tavolo Gemellare in dotazione al Poliambulatorio di Bosa, la Ditta A.B. MED. con sede in Cagliari, in quanto specializzata nel settore delle attrezzature sanitarie;

PRESO ATTO che il Servizio di Ingegneria Clinica con nota prot. n. PG/2015/39313 del 19/06/2015 ha richiesto alla Ditta A.B. MED. di Cagliari un preventivo di spesa per la riparazione della Lampada a Fessura su Tavolo Singolo in dotazione al Poliambulatorio di Ghilarza e della Lampada a Fessura e Oftalmometro su Tavolo Gemellare in dotazione al Poliambulatorio di Bosa;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta A.B. MED. di Cagliari relativo alla riparazione della Lampada a Fessura su tavolo singolo in dotazione al Poliambulatorio di Ghilarza e della Lampada a Fessura e Oftalmometro su Tavolo Gemellare in dotazione al Poliambulatorio di Bosa;

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta A.B. MED. ;

RITENUTO pertanto necessario dover affidare la riparazione della Lampada a Fessura su Tavolo Singolo in dotazione al Poliambulatorio di Ghilarza e della Lampada a Fessura e Oftalmometro su Tavolo Gemellare in dotazione al Poliambulatorio di Bosa;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta A.B. MED. di Cagliari la riparazione della Lampada a Fessura su Tavolo Singolo in dotazione al Poliambulatorio di Ghilarza e della Lampada a Fessura e Oftalmometro su Tavolo Gemellare in dotazione al Poliambulatorio di Bosa, per l'importo complessivo presunto di Euro **801,20 +** IVA;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro **977,46** IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione delle apparecchiature in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° A507020102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2015 sub 78;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro **977,46** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° R0206 - R0207;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-Ing. Giorgio Tuveri-

Istruttoria Salvatore Seoni

****

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 31/08/2015 al14/09/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga