



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 30 DEL 16.02.2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE AI P.O. DI ORISTANO, GHILARZA E BOSCA. DITTA LAERDAL.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PREMESSO

- che presso i Presidi Ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa sono presenti dei Defibrillatori Heart Start Philips;
- che i referenti dei suddetti Presidi Ospedalieri hanno segnalato dei problemi di funzionalità dei Defibrillatori;

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità di n. 4 Defibrillatori Heart Start Philips in uso ai Presidi Ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa, la Ditta Laerdal di Bologna in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

PRESO ATTO che con nota del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica n. 11288 del 08.02.2011, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A), è stato richiesto alla Ditta Laerdal di Bologna un preventivo di spesa per la

riparazione di n. 4 Defibrillatori Heart Start Philips in uso presso i Presidi Ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Laerdal di Bologna relativo alla riparazione delle apparecchiature in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Laerdal di Bologna;

RITENUTO necessario dover provvedere alla riparazione delle apparecchiature in argomento, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dai Presidi Ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Laerdal di Bologna l'intervento tecnico per la riparazione di n. 4 Defibrillatori Heart Start Philips in dotazione ai Presidi Ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa, per l'importo complessivo presunto di Euro 3.360,00 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 3.360,00 IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione delle apparecchiature in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa n° 1/2011 Sub 18;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 3.360,00 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° 5AAG0202A0800, 5AAF0202A0100 e n° 5AAE0202A0100;


Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-



SS

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda

Via Rockfeller snc
09170 **Oristano**
Tel 0783317330 Fax 0783779102
www.asloristano.it
E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

Pag. 2 di 3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
ORISTANO**

Allegato alla Determinazione del Direttore Servizio di Ingegneria Clinica N° 30 DEL 16-02-2011

Unità Operativa richiedente	Centro di Costo	Apparecchiatura	Ditta contattata	Data preventivo	Preventivo IVA esclusa	IVA 20%	Preventivo IVA inclusa
Presidi Ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa	5AAG0202A0800 5AAF0202A0100 5AAE0202A0100	n. 4 Defibrillatori Heart Start Philips	Ditta Laerdal di Bologna	10.02.2011	2.800,00	560,00	3.360,00

2.800,00
2.800,00



Servizio Ingegneria Clinica

Prot. _____

Oristano li, _____

OGGETTO: Richiesta intervento tecnico. URGENTE

Richiedere alla Ditta LAERDAL (CONTROLLO + MANUTENZIONE)
intervento tecnico di riparazione dell'apparecchiatura sotto indicata, in dotazione
al _____

Tipo apparecchiatura	N° Matricola	Difetto riscontrato
DEFIBRILLATORE HEART START MRX PHILIPS	VEDI ALLEGATO	VERIFICA FUNZIONALI FATTA "CALIBRAZIONE NBP SCADUTA"

Oristano li 07/02/2011

P.O. DELOSU BUCANZA S.A. US00324946 [DIR. SANITARIA]

P.O. SAN MARTINO S.N. US00324944 [DIR. SANITARIA]

P.O. MASTINO BOISA S.N. US00324945 [P.S. BOISA]
S.N. US00324946 [ASL Oristano]

**Servizio Ingegneria Clinica**

Prot. 0011288

Oristano li, 08/02/2011

OGGETTO: Richiesta urgente di preventivo di spesa per intervento tecnico.

Fax 051 355598

Tel 051 355587

Spett.le Ditta Laerdal srl
Via P. Gobetti, 52/2
40129 Bologna

Si richiede urgentemente un preventivo di spesa per la riparazione dell'apparecchiatura di seguito indicata, in dotazione al P.O. di Oristano, Ghilarza e Bosa.

Tipo apparecchiatura	N° matricola	Difetto riscontrato
Defibrillatori Heart Start MRX Philips (vedi allegato)	vedi allegato	Verifica funzionale fallita "calibrazione NBP scaduta. Controllo e manutenzione

L'offerta dovrà pervenire via fax al numero (0783/779102) e all'indirizzo e-mail: ingegneriaclinica@aslristano.it, presso il Servizio di Ingegneria Clinica ubicato al primo piano dell'edificio prefabbricato adiacente al Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano - **entro brevissimo termine max 3 giorni lavorativi.**

Al fine di formulare l'offerta, codesta spettabile Ditta è autorizzata ad effettuare un sopralluogo presso la predetta Unità Operativa, prendendo preventivamente i necessari contatti con il referente della stessa Unità Operativa (0783 3171) e per informazioni tecniche con l'assistente tecnico Valter Piga (0783 317331).

Prima del sopralluogo la Ditta potrà chiedere maggiori informazioni sul guasto al fine di organizzarsi per portare l'attrezzatura e le parti di ricambio eventualmente necessarie alla risoluzione del guasto segnalato.

Nel preventivo di spesa dovranno essere indicati distintamente il costo della manodopera, il codice, la descrizione e il prezzo di ciascun pezzo di ricambio, le spese di trasferta del tecnico, l'aliquota I.V.A., il costo complessivo nonché il periodo e le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata.

La manutenzione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del costruttore ed in conformità con le normative CEI del Comitato Tecnico 62 o 66 generali e particolari valide per l'apparecchiatura elettromedicale sopra specificata.

Si precisa che nei casi di interventi su parti connesse alla rete o al paziente ed in tutti gli altri casi in cui risulti specificato dalla normativa sulle manutenzioni al termine della stessa dovrà essere eseguita la verifica di sicurezza elettrica ai sensi della CEI 62.5 o 66.5.

L'Azienda ricevuta l'offerta, si riserva la facoltà di esaminarla e di decidere in merito all'affidamento del servizio.

Qualora la Ditta sia in grado di risolvere l'intervento già in fase di sopralluogo (prima della formale approvazione del preventivo) dovrà chiedere autorizzazione scritta al Servizio di Ingegneria Clinica o alternativamente, in caso di estrema urgenza, motivata in forma scritta dal Responsabile dell'Unità Operativa interessata o dal suo referente, potrà eseguire seduta stante l'intervento tecnico richiesto e, in entrambi i casi, dovrà inviare via fax un preventivo/consuntivo comprensivo di tutte le spese.

In entrambi i casi sopra descritti, la Ditta dovrà rilasciare o trasmettere via fax al n° 0783 779102 e all'indirizzo e-mail: ingegneriaclinica@aslristano.it, il verbale di lavoro e la copia delle verifiche eseguite che dovrà riportare il numero, la data di protocollo e l'oggetto della presente nonché l'attestazione da parte del responsabile/referente dell'Unità Operativa/ Poliambulatorio della regolarità dell'intervento con il dettaglio relativo al numero delle ore di lavoro, ai ricambi sostituiti, ecc.

Si precisa che una copia cartacea dei suddetti rapporti di lavoro e verifiche dovrà essere consegnata al responsabile dell'unità operativa, per essere allegata al libro macchina dell'apparecchiatura, mentre un'altra copia cartacea dovrà essere allegata alla fattura.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e alle norme dell'U. E. e dovranno essere conformi a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchiatura elettromedicale; le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali ed essere esenti da vizi e da difetti e la Ditta sarà ritenuta responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni.

La manutenzione dovrà essere eseguita dai tecnici ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008.

Il pagamento della relativa fattura, previo accertamento della regolare esecuzione dell'intervento tecnico, sarà disposto nei termini di 90 giorni dalla data di registrazione nel protocollo Aziendale ed in caso di applicazione di interessi per ritardato pagamento si applicherà il tasso legale.

La fattura dovrà essere intestata e trasmessa in duplice copia alla Azienda Sanitaria Locale n. 5 Via Carducci, 35 - 09170 Oristano P.I./C.F. 00681110953, **corredata da una copia del verbale di lavoro compilato in ogni sua parte e firmato dal tecnico di codesta Ditta e dal responsabile/referente dell'Unità Operativa/ Poliambulatorio. Si precisa che la mancanza del foglio di lavoro allegato alla fattura non consentirà il pagamento della stessa.**

Certi di una fattiva collaborazione, con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.



DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-

Rag. Salvatore Seoni
0783 317356



Laerdal
helping save lives

Spett.le: 20050166
AZIENDA USL 5 ORISTANO
V. CARBUCCI 35
09170 ORISTANO, IT17
ITALY

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento di Area Tecnica
Servizio Ingegneria Clinica

Arrivato il 15-02-2011
Prot. N. 13069 SIC

Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
4002 STAVANGER
NORWAY

Telefono: 051/355587
Fax: 051/355598-7581
Partita IVA n.: NO979484488
Banca: UNICREDIT BANCA
Rif. Bancari: 02008 02435 00000038206

Offerta 1110142

Partita IVA n.: IT00681110953

Spett.le 20050166
AZIENDA USL 5 ORISTANO
V. CARBUCCI 35
09170 ORISTANO, IT17
ITALY

Data offerta: 11/02/11
Validità al : 12/04/11
Stampato il: 11/02/11
Revisione nr.: 0
Inserito da: Alberto Zibordi
Mod. pagamento: R.D 90 GG D.F
Mod. di consegna:
Luogo di consegna:
Spedizione a mezzo: Truck
Vostro riferimento:

Telefono: 0783317787

Fax: 078373315

CON ATTEZIONE SERVIZIO ING CLINICA
VS PROT 0011288 DEL 8.2.2011

Linea	Codice Articolo	UM	Quantità	Consegna	Prezzo Articolo	Sconto	Prezzo Totale
1	M3836APM2 MANUTENZIONE PREVENTIVA MRX IN LOCO	EA	4,0		700,00		2.800,00

CALIBRAZIONE APPARECCHIO , CONTROLLO , MANUTENZIONE

2.800,00

Totale EUR
2.800,00

0,00

TEMPI DI CONSEGNA: MASSIMO 30 GG
SALVO VENDUTO

OK JP

[Signature]
LAERDAL MEDICAL AS
VIA PIERO GOBETTI 52/2 INT.Z
40129 BOLOGNA
TEL. 051355587
FAX 051355598 - 051357581