



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 31 DEL 22.02.2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: SISTEMA HOLTER U.O. CARDIOLOGIA DEL P.O. ORISTANO. DITTA MORTARA RANGONI.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PREMESSO che presso il Poliambulatorio di Oristano è presente un Sistema Holter fornito dalla Ditta Mortara Rangoni Europe;

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 2893166 del 07.12.2010, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A), con la quale si evidenzia la necessità di trasferire il Sistema Holter dal Poliambulatorio di Oristano all'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, che da anni esegue detta tipologia di esami per i pazienti esterni provenienti dal territorio;

PRECISATO

- che il Sistema Sistema Holter è stato trasferito dal Poliambulatorio di Oristano all'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, dal tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica;
- che è necessario comunque che il Sistema Holter sia riassembleato dai tecnici della ditta fornitrice;

CONSIDERATA l'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea al riassetto del Sistema Holter presente presso l'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Oristano, la Ditta Mortara Rangoni Europe di Casalecchio di Reno (BO) in quanto fornitrice della suddetta tecnologia;

PRESO ATTO che il Servizio di Ingegneria Clinica ha richiesto l'intervento della Ditta Mortara Rangoni Europe di Casalecchio di Reno (BO), al fine di effettuare quanto sopra;

ATTESO che la Ditta Mortara Rangoni Europe effettuerà un sopralluogo presso l'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Oristano, al fine di riassetto il Sistema Holter e per informare il personale medico/infermieristico del corretto uso della suddetta tecnologia;

VISTA l'offerta della Ditta Mortara Rangoni Europe di Casalecchio di Reno (BO) n. 951102 del 14.02.2011 relativa al costo del sopralluogo per l'assemblaggio del Sistema Holter e per l'informazione al personale medico/infermieristico del corretto uso della suddetta tecnologia, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile della predetta offerta presentata dalla Ditta Mortara Rangoni Europe di Casalecchio di Reno (BO);

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere al riassetto del Sistema Holter;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Mortara Rangoni Europe di Casalecchio di Reno (BO) il sopralluogo presso l'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Oristano al fine di riassetto il Sistema Holter e per informare il personale medico/infermieristico del corretto uso della stessa tecnologia, per l'importo complessivo presunto di Euro 300,00 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 300,00 IVA compresa, risultante dall'offerta presentata dalla predetta Ditta, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa n. 1/2011 sub 20;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 300,00 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° 5AAE0202A0404;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA


-Dr. Ing. Barbara Podda-

SS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga



ASL 5 Oristano

*Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda*

*Via Rockefeller snc
09170 **Oristano**
Tel 0783317330 Fax 0783779102
www.asloristano.it
E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it*

Pag. 4 di 4

