



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 84 DEL 19.07.2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE LAMPADA SCIALISTICA IN DOTAZIONE U.O. BLOCCO OPERATORIO P.O. DI ORISTANO. DITTA MANTA DI SASSARI. CIG ZF900E2746

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PREMESSO che il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano ha presentato formale richiesta per la riparazione di una Lampada Scialistica Dr. Mach in uso alla stessa Unità Operativa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A);

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità della Lampada Scialistica Dr. Mach in uso al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, la Ditta Manta di Sassari in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

PRESO ATTO che con nota del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. 76/IC del 22.06.2011, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

ziale come All. B), è stato richiesto alla Ditta Manta di Sassari la riparazione di una Lampada Scialistica Dr. Mach in uso al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Oristano;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Manta di Sassari relativo alla riparazione della Lampada Scialistica in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. C);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Manta di Sassari;

RITENUTO necessario dover provvedere alla riparazione della Lampada Scialistica Dr. Mach, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dal Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Oristano;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Manta di Sassari l'intervento tecnico per la riparazione di una Lampada Scialistica Dr. Mach in dotazione al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro 3.814,80 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 3.814,80 IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa n. 1/2011 sub 114;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 3.814,80 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° 5AAE0202A1900;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-



Istruttoria Salvatore seoni

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda

Via Rockefeller snc
09170 **Oristano**
Tel 0783317330 Fax 0783779102
www.asloristano.it
E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

Pag. 2 di 3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
ORISTANO**

Allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio Ingegneria Clinica N° 84 DEL 19.07.11

Unità Operativa richiedente	Centro di Costo	Apparecchiatura	Ditta contattata	Data Preventivo	Preventivo IVA esclusa	IVA 20%	Preventivo IVA inclusa
Blocco Operatorio Presidio Ospedaliero di Oristano	5AAE0202A1900	Lampada Scialistica	Ditta Manta di Sassari	29.06.2011	3.179,00	635,80	3.814,80

384,00
630,00
750,00
750,00
320,00
345,00
3.179,00

su A



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Servizio Ingegneria Clinica

Mod. SO-4.a

DESCRIZIONE: Richiesta di intervento per manutenzione correttiva su dispositivi elettromedicali
Procedure per l'Accreditamento nella Gestione delle Tecnologie Sanitarie

Parte 4: Manutenzione Correttiva

Richiesta n°: _____ Data: 22-6-11 Ora: 11:35

Trasmettere via Fax al seguente numero: 0783-779102

URGENTISSIMO

Presidio PO S. MARINO	Struttura Organizzativa BLOCCO OPERATORIO	Edificio - Piano - Stanza 1° PIANO 4° SALA.	
N° Inventario 6506000956 N°000 846	Matricola 98/0050	Descrizione apparecchiatura LAMPADA SCALITICA DI TACH	
Codifica CIVAB	Ditta Manutentrice	Proprietà (Azienda/Service/ Altri)	
Persona, di reparto, da contattare - Telefono/Fax Trellani Imp	Garanzia	Urgentissimo Sì	Contratto
Sono Presenti apparecchiature sostitutive in reparto?			
Descrizione del Malfunzionamento: Mobbili e affini munito lampada Sgancio braccio			

2506000956
N°000 845

Referente di Struttura Organizzativa:

Sig. Trellani Imp

Tel.

Il Richiedente

Parte riservata al Ricevente

- CHIAMATO TECNICO DITTA TANTA
- DISAUMENTAZIONE LAMP. SCALITICA
- IL BRACCIO NON SI TOSUVE
- IL BRACCIO VIENE ANCORATO CON LA FUNE

JP

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda

Via Rockefeller snc.
09170 Oristano
Tel 0783317338-7356-7330
Fax 0783779102

www.asloristano.it

E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

URGENTISSIMO

**Servizio Ingegneria Clinica**

Prot. 76/IC11/VP

Oristano lì, 22 Giugno 2011

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa per intervento tecnico **URGENTE**.TEL. 079 397267
Fax. 079 3026177**Spett.le Ditta Manta s.r.l.**

Si richiede urgentemente un preventivo di spesa per la riparazione dell'apparecchiatura di seguito indicata, in dotazione all' U.O. del Blocco Operatorio del P.O. San Martino di Oristano

Tipo apparecchiatura	N° matricola	Difetto riscontrato
Lampada scialitica Dr. MACH modello: 380 F	98/0064	Il braccio che regge la scialitica sta cadendo.

L'offerta dovrà pervenire via fax (0783/779102) presso il Servizio di Ingegneria Clinica ubicato al primo piano dell'edificio prefabbricato adiacente al Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano - **entro brevissimo termine.**

Al fine di formulare l'offerta, codesta spettabile Ditta è autorizzata ad effettuare un sopralluogo presso la predetta Unità Operativa, prendendo preventivamente i necessari contatti con l'Unità Operativa (centralino 0783 3171) o con il Servizio di Ingegneria Clinica al seguente numero telefonico 0783 317331.

Nel preventivo di spesa dovranno essere indicati distintamente il costo della manodopera, il codice, la descrizione e il prezzo di ciascun pezzo di ricambio, le spese di trasferta del tecnico, l'aliquota I.V.A., il costo complessivo nonché il periodo e le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata.

La manutenzione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del costruttore ed in conformità con le normative CEI del Comitato Tecnico 62 o 66 valide per l'apparecchiatura elettromedicale sopra specificata.

Si precisa che nei casi di interventi su parti connesse alla rete o al paziente ed in tutti gli altri casi in cui risulti specificato dalla normativa sulle manutenzioni al termine della stessa dovrà essere eseguita la verifica di sicurezza elettrica ai sensi della CEI 62.5 o 66.5.

L'Azienda ricevuta l'offerta, si riserva la facoltà di esaminarla e di decidere in merito all'affidamento del servizio.

La Ditta potrà in caso di estrema urgenza, debitamente motivata dal Responsabile della predetta Unità Operativa, eseguire seduta stante, l'intervento tecnico richiesto e, in tal caso, dovrà inviare via fax un preventivo/consuntivo comprensivo di tutte le spese.In entrambi i casi sopra descritti, la Ditta dovrà rilasciare o trasmettere via fax al n° 0783 779102 e all'indirizzo e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it e salvatore.seoni@asloristano.it, il verbale di lavoro e la copia delle verifiche eseguite che dovrà riportare il numero, la data di protocollo e l'oggetto della presente nonché l'attestazione da parte del responsabile dell'Unità Operativa della regolarità dell'intervento.

Si precisa che una copia cartacea dei suddetti rapporti di lavoro e verifiche dovrà essere consegnata al responsabile dell'unità operativa, per essere allegata al libro macchina dell'apparecchiatura, mentre un'altra copia cartacea dovrà essere allegata alla fattura.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e alle norme dell'U. E. e dovranno essere conformi a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchiatura elettromedicale; le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali ed essere esenti da vizi e da difetti e la Ditta sarà ritenuta responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni.

Il pagamento della relativa fattura, previo accertamento della regolare esecuzione dell'intervento tecnico, sarà disposto nei termini di 90 giorni dalla data di registrazione nel protocollo Aziendale ed in caso di applicazione di interessi per ritardato pagamento si applicherà il tasso legale.

La fattura dovrà essere intestata e trasmessa in duplice copia alla Azienda Sanitaria Locale n. 5 Via Carducci, 35 - 09170 Oristano P.I./C.F. 00681110953, **corredata da una copia del verbale di lavoro compilato in ogni sua parte e firmato dal tecnico di codesta Ditta e dal responsabile dell'Unità Operativa.**

Certi di una fattiva collaborazione, con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Valter PigaIL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-Dr. Ing. Barbara Podda-

ASL 5 Oristano

Via Rockefeller snc
09170 OristanoDirettore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda

Tel 0783317330 Fax 0783779102

www.asloristano.itE-mail: ingegneriaclinica@asloristano.itAss. Tec. Piga Valter
3487914507valter.piga@asloristano.it

su c



Manta s.r.l.

Via Giuseppe Luciano Magnone, 11/1
16147 - Genova
Tel. 010/3761257 Fax 010/398764
E-mail: manta@manta.it

P.I. e C.F. 01011250105
Iscr. Reg. Imp. G/E n° 31717
R.E.A. n° 224192
Cap. Soc. € 101.400,00 i.v.

Iscrizione Registro A.E.E. n. IT8020000000353

Spett.le
Asl n.5 Oristano
Via Carducci,37
09170 Oristano

C.a.: Ufficio Tecnico

Ns. rifer.: Prot. SA11/026GCgc
Sassari 29 giugno 2011

Oggetto: Preventivo di spesa per intervento tecnico

Facendo seguito alla Vs gentile richiesta, presentiamo preventivo di spesa per la riparazione della lampada scialitica Mach 380/500 s/n 9800064 e 9800048 installata presso il Blocco Operatorio del P.O San Martino di Oristano .

Sopraluogo

- Rimozione corpo lampada Mach 380
- Rimozione braccio centrale
- Messa in sicurezza della lampada
- Si rilascia il corpo lampada smontato in attesa di ricambi e ordine da parte del cliente.

Lavoro da eseguire per conclusione

- Rimozione corpo lampada Mach 500
- Rimozione braccio centrale
- Installazione nuovi bracci per corpo lampada 380 e 500 completi di perni e contatti striscianti
- Installazione parabole
- Ripristino collegamenti elettrici e lubrificazione parti meccaniche
- Consegna n.10 lampadine originali Dr Mach di scorta
- Verifiche funzionali complete

Dettaglio dei costi

Codici	Descrizione	Q.ta'	Prezzo unitario	Prezzo totale
	Diritto di chiamata	01	65,00	65,00
	Rimborso chilometrico a/r x2	240x2	0,80	384,00
	Ore di viaggio a/r x2	03x2	105,00	630,00
74801020	Braccio per 500	01	750,00	750,00
74801019	Braccio per 380	01	750,00	750,00
67100201	Lampadine	10	32,00	320,00
	Manodopera	03	115,00	345,00

3.179,00+I.V.A

Totale IVA esclusa:

Cordialmente

Gianluigi Cannoni
Servizio Assistenza Tecnica
Manta Srl



Recapito Toscana C.P. 117 - 55041 Lido di Cammare (LU) tel. 0584 905254 fax 0584 66253 pisa@manta.it
Filiale SARDEGNA:
Via Domenico Millalre 5C - 07100 SASSARI (LI PUNTI) - Tel. (079) 397240 - Fax (079) 3026177 e-mail sassari@manta.it

Sede Legale: Via Ippolito d'Asie 7/5 - 16121 GENOVA