

ALL. A



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Servizio Ingegneria Clinica

Mod. SO-4.a

DESCRIZIONE: Richiesta di intervento per manutenzione correttiva su dispositivi elettromedicali
 Procedure per l'Accreditamento nella Gestione delle Tecnologie Sanitarie
 Parte 4: Manutenzione Correttiva

Richiesta n°: _____ Data: 23/12/2011 Ora: _____

Trasmettere via Fax al seguente numero: 0783-779102

Presidio <u>OSP S. MARTINA</u>	Struttura Organizzativa <u>OSTETRICIA - GINECOLOGIA</u>	Edificio - Piano - Stanza <u>1° Piano</u>	
N° Inventario	Matricola	Descrizione apparecchiatura <u>CARDIOTO COGRAFICO PHILIPS AVALON FM30</u>	
Codifica CIVAB	Ditta Manutentrice	Proprietà (Azienda/Service/Altri)	
Persona, di reparto, da contattare - Telefono/Fax	Garanzia	Urgente <u>X</u>	Contratto
Sono Presenti apparecchiature sostitutive in reparto? <u>S</u>			
Descrizione del Malfunzionamento: <u>SONDA BCF NON FUNZIONANTE P.68 PN: M2236A SN: DFD 1851168</u>			

Referente di Struttura Organizzativa:

Sig. CASATA CLUSAPPO

Tel. 0783 317264

Il Richiedente


CPS OST Giuseppe Carletti

Parte riservata al Ricevente

CHIEDERE ALLA DITTA
TERAPON ANCHE UN CONTROLLO
TECNICO FUNZIONALITÀ DEL
CARDIOTO COGRAFICO

SONDA DA SOSTITUIRE

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Valter Piga



ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda

Via Rockefeller snc.
09170 Oristano
Tel 0783317338-7356-7330
Fax 0783779102
www.asloristano.it

E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it



Servizio Ingegneria Clinica

Prot. 0006841

Oristano lì, 26/01/2012

OGGETTO: Richiesta urgente di preventivo di spesa per intervento tecnico.

Fax 070 240980
Tel. 070 212020

Spett.le Ditta Terapon srl
Via Monastir Km. 5.200
09122 Cagliari

Si richiede urgentemente un preventivo di spesa per la riparazione dell'apparecchiatura di seguito indicata, in dotazione all'Unità Operativa di **CIM** ecologia del Presidio Ospedaliero "S. Martino" di Oristano.

Tipo apparecchiatura	N° matricola	Difetto riscontrato
Cardiotocografo Philips Avalon FM30		Sonda BCF da sostituire + controllo tecnico funzionale

L'offerta dovrà pervenire via fax al numero (0783/779102) e all'indirizzo e-mail: ingegneriaclinica@asl.oristano.it, presso il Servizio di Ingegneria Clinica ubicato al primo piano dell'edificio prefabbricato adiacente al Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano - **entro brevisimo termine max 3 giorni lavorativi.**

Al fine di formulare l'offerta, codesta spettabile Ditta è autorizzata ad effettuare un sopralluogo presso la predetta Unità Operativa, prendendo preventivamente i necessari contatti con il referente della stessa Unità Operativa (0783 3171) e per informazioni tecniche con l'assistente tecnico Valter Piga (0783 317331).

Prima del sopralluogo la Ditta potrà chiedere maggiori informazioni sul guasto al fine di organizzarsi per portare l'attrezzatura e le parti di ricambio eventualmente necessarie alla risoluzione del guasto segnalato.

Nel preventivo di spesa dovranno essere indicati distintamente il costo della manodopera, il codice, la descrizione e il prezzo di ciascun pezzo di ricambio, le spese di trasferta del tecnico, l'aliquota I.V.A., il costo complessivo nonché il periodo e le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata.

La manutenzione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del costruttore ed in conformità con le normative CEI del Comitato Tecnico 62 o 66 generali e particolari valide per l'apparecchiatura elettromedicale sopra specificata.

Si precisa che nei casi di interventi su parti connesse alla rete o al paziente ed in tutti gli altri casi in cui risulti specificato dalla normativa sulle manutenzioni al termine della stessa dovrà essere eseguita la verifica di sicurezza elettrica ai sensi della CEI 62.5 o 66.5.

L'Azienda ricevuta l'offerta, si riserva la facoltà di esaminarla e di decidere in merito all'affidamento del servizio.

Qualora la Ditta sia in grado di risolvere l'intervento già in fase di sopralluogo (prima della formale approvazione del preventivo) dovrà chiedere autorizzazione scritta al Servizio di Ingegneria Clinica o alternativamente, in caso di estrema urgenza, motivata in forma scritta dal Responsabile dell'Unità Operativa interessata o dal suo referente, potrà eseguire seduta stante l'intervento tecnico richiesto e, in entrambi i casi, dovrà inviare via fax un preventivo/consuntivo comprensivo di tutte le spese.

In entrambi i casi sopra descritti, la Ditta dovrà rilasciare o trasmettere via fax al n° 0783 779102 e all'indirizzo e-mail: ingegneriaclinica@asl.oristano.it, il verbale di lavoro e la copia delle verifiche eseguite che dovrà riportare il numero, la data di protocollo e l'oggetto della presente nonché l'attestazione da parte del responsabile/referente dell'Unità Operativa/ Poliambulatorio della regolarità dell'intervento con il dettaglio relativo al numero delle ore di lavoro, ai ricambi sostituiti, ecc.

Si precisa che una copia cartacea dei suddetti rapporti di lavoro e verifiche dovrà essere consegnata al responsabile dell'unità operativa, per essere allegata al libro macchina dell'apparecchiatura, mentre un'altra copia cartacea dovrà essere allegata alla fattura.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e alle norme dell'U. E. e dovranno essere conformi a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchiatura elettromedicale; le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali ed essere esenti da vizi e da difetti e la Ditta sarà ritenuta responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni.

La manutenzione dovrà essere eseguita dai tecnici ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008.

Il pagamento della relativa fattura, previo accertamento della regolare esecuzione dell'intervento tecnico, sarà disposto nei termini di 90 giorni dalla data di registrazione nel protocollo Aziendale ed in caso di applicazione di interessi per ritardato pagamento si applicherà il tasso legale.

La fattura dovrà essere intestata e trasmessa in duplice copia alla Azienda Sanitaria Locale n. 5 Via Carducci, 35 - 09170 Oristano P.I./C.F. 00681110953, **corredata da una copia del verbale di lavoro compilato in ogni sua parte e firmato dal tecnico di codesta Ditta e dal responsabile/referente dell'Unità Operativa/ Poliambulatorio. Si precisa che la mancanza del foglio di lavoro allegato alla fattura non consentirà il pagamento della stessa.**

Certi di una fattiva collaborazione, con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.



DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Ing. Marcello Serra-

Rag. Salvatore Seoni
0783 317356

ASL 5 Oristano

Servizio
Ingegneria Clinica

Via Rockefeller snc
09170 Oristano
Fax 0783779102

www.asloristano.it

E-mail: ingegneriaclinica@asl.oristano.it

su - c



Via Renzo Laconi n.18 - Tel.070/212020 - 240788
 TELEFAX 070/240980
 09122 CAGLIARI
 e-mail: terapon srl@terapon.191.it
 COD.FISC.E PART.IVA N. 00517460929

Cagliari, 05 Marzo 2012

Spettabile
 ASL 5 Oristano
 Servizio di Ingegneria Clinica
 Fax 0783 77 91 02
 C.A Sig.Valter Piga

2 INVIO

Prot. 204/12/MP/ds

**OGGETTO: Vostra Richiesta di preventivo di spesa per intervento tecnico su
 Cardiocrografo Philips Avalon FM30 Matr.DE53109044 in dotazione al U.O. di
 Ginecologia del P.O. San Martino di Oristano.
 Prot. 6841 del 26/01/2012.**

In riferimento alla Vs gentile richiesta di preventivo di cui all'oggetto, la Terapon srl, Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008, con sede Legale in Cagliari, Via Renzo Laconi n.18, si pregia sottoporre preventivo di spesa per il ripristino dell'apparecchiatura come segue:

**INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SU CARDIOTOCROGRAFO PHILIPS
 AVALON FM30 MATR. DE53109044 -
 REPARTO DI GINECOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO**

Intervento di Assistenza Tecnica:

Lavori eseguiti:

Smontaggio Cardiocrografo.
 Verifica parti interne. Pulizia.
 Da Sostituire Scheda video .
 Rimontaggio cardiocrografo.
 Prove di funzionamento generale. Verifiche elettriche.
 Ore di lavoro n.2

Durante i controllo del cardiocrografo si è riscontrato un utilizzo di *Carta non originale Philips*, questo comporta la possibilità che l'apparecchiatura abbia problemi di trascinarsi e vada fuori scala, creando così problematiche sul software e sulle impostazioni.

Si consiglia perciò di non utilizzare carta diversa da quella originale Philips per prevenire eventuali guasti

Ricambi da sostituire:

N.1 Scheda video

Prezzo unitario a voi riservato:

€ 650,00 (diconsi Euro seicentocinquanta/00) cad.+ IVA 21%

Al. C

**Ore previste per l'intervento:**

N.2 ore di lavoro a € 110,00/h

€ 220,00 (diconsi Euro duecentoventi/00) + IVA 21%

CARDIOTOCOGRAFO

Importo complessivo a voi riservato per l'intervento sull'elettrocardiografo comprensivo di pezzi di ricambio e ore di lavoro:**€ 870,00 (diconsi Euro ottocentosettanta/00) + IVA 21%****N.1 Trasduttore ultrasuoni PHILIPS PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON
Cod. M2736A**

Trasduttore a ultrasuoni Avalon per il monitoraggio esterno della frequenza cardiaca fetale con i monitor fetali Avalon FM20/30.

Prezzo unitario a Voi riservato:**€ 1.400,00 (diconsi Euro millequattrocento/00) cad. + IVA 21%****Ulteriori condizioni di vendita:**

- Validità dell'offerta: 90 giorni dalla data della presente
- Termini di pagamento: 90 giorni dalla data di ricevimento fattura
- Termini di consegna: entro 20gg con merce resa franco Vs. magazzino dal ricevimento dell'ordine

Distinti Saluti,
Terapon S.p.A.

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Valter Piga

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
ORISTANO**

Allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio Ingegneria Clinica N° _____ DEL _____

U.O. richiedente	Centro di Costo	Apparecchiatura	Ditta contattata	Data preventivo	Preventivo IVA esclusa	IVA 21%	Preventivo IVA inclusa
U.O. Ginecologia e Ostetricia P.O. San Martino di Oristano	5AAE0202A1300	Cardiotocografo Philips mod. Avalon FM30	Terapon di Cagliari	05.03.2012	2.270,00	476,70	2.746,70

Totale parziale	650,00 220,00 870,00 1.400,00
TOTALE	2.270,00