

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N 5 – ORISTANO

SERVIZIO COMPARTO OPERATORIO
li: 21-05-2012

OGGETTO: Richiesta di intervento tecnico su apparecchiature per la quale si intende presentare o è stata presentata proposta di contratto di manutenzione annuale.
(barrare la voce che non interessa)

AL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA
SEDE

Si richiede l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento tecnico TESTATA LETTO
OPERATORIO TRUMPF JUPITER

apparecchiatura tecnico scient/sanitaria/economale di
proprietà dell'Azienda (barrare in corrispondenza della tipologia dell'attrezzatura)

per il seguente inconveniente: ROTTA

modello apparecchiatura KARL STORZ n° di serie n° di serie

marca TRUMPF JUPITER classe (se conosciuta) importo presunto

n° di inventario in dotazione alla UNITA OPERATIVA COMPARTO OPERATORIO

che può essere eseguito esclusivamente dalla

DITTA SAMIFARM sede CAGLIARI VIALE MONASTIR 126 n° di fax 070 288350
per

le seguenti motivazioni:

1. Servizio che per motivi di natura tecnica può essere affidato unicamente al
fornitore (ART: 7 comma " - lett. B) Digs 157/95) (precisare le
particolarità tecniche)

CONTATTARE LA DITTA TRUMPF E SAMIFARM


Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Valter Piga

- 2) Servizio che può essere affidato, per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente al fornitore (ART. 7 comma 2 - lett. B)
- Digs 157/95)

IL RESPONSABILE DELLA U.O.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Servizio Ingegneria Clinica**

Prot. 36803

Oristano lì, 29/05/2012

OGGETTO: Richiesta intervento tecnico per apparecchiatura.

Fax 049 8841124

Tel. 049 8843800

Spett.le Ditta TRUMPF

Fax 070 282339

Tel 070 288350

Spett.le Ditta SANIFARM
Viale Monastir, 126/A
09122 CAGLIARI

Si richiede urgentemente la riparazione dell'apparecchiatura di seguito indicata, in dotazione all'U.O. del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Delogu di Ghilarza.

Tipo apparecchiatura	N° matricola	Difetto riscontrato
Testata letto operatorio TRUMPF JUPITER.	4549104 100694927	ROTTA.

Codesta rispettabile Ditta è autorizzata ad effettuare un sopralluogo presso la predetta Unità Operativa, prendendo preventivamente i necessari contatti con il referente della stessa Unità Operativa (0783 317319) e per informazioni tecniche con l'assistente tecnico Valter Piga (0783 317331). La manutenzione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del costruttore ed in conformità con le normative CEI del Comitato Tecnico 62 o 66 valide per l'apparecchiatura elettromedicale sopra specificata.

Si precisa che nei casi di interventi su parti connesse alla rete o al paziente ed in tutti gli altri casi in cui risulti specificato dalla normativa sulle manutenzioni al termine della stessa dovrà essere eseguita la verifica di sicurezza elettrica ai sensi della CEI 62.5 o 66.5.

La Ditta dovrà rilasciare o trasmettere via fax al n° 0783 779102 e all'indirizzo e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it e salvatore.seoni@asloristano.it, il verbale di lavoro e la copia delle verifiche eseguite che dovrà riportare il numero, la data di protocollo e l'oggetto della presente nonché l'attestazione da parte del responsabile dell'Unità Operativa della regolarità dell'intervento.

Si precisa che una copia cartacea del suddetto rapporto di lavoro e verifica dovrà essere consegnata al responsabile dell'unità operativa, per essere allegata al libro macchina dell'apparecchiatura.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e alle norme dell'U. E. e dovranno essere conformi a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchiatura elettromedicale; le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali ed essere esenti da vizi e da difetti e la Ditta sarà ritenuta responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni.

Certi di una fattiva collaborazione, con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 OristanoServizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Valter PigaIL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-Ing. Marcello Serra**ASL 5 Oristano**Servizio
Ingegneria ClinicaVia Rockefeller snc
09170 Oristano
Fax 0783779102www.asloristano.it
E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it



18/06/2012

Prot.n.116/12/DP/mgm

Spettabile
Azienda USL.N.5
Servizio Ingegneria Clinica
P.O. S.Martino.
09170 ORISTANO

**Oggetto: preventivo di riparazione per testata letto operativo Trumpf
Osp.Ghilarza.**

A seguito Vs. cortese richiesta del 29/05/2012 Prot.36803 la Sanifarm S.r.l., con sede legale in Cagliari Viale Monastir n. 126/a, nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della Trumpf si prega sottoporre il preventivo di spesa per riparazione per:

-n.1 Testata letto operativo Trumpf Jupiter

Lavoro da eseguire

Da un attento controllo del tecnico si evidenzia che la testata necessita della sostituzione di viti con boccola e doblioni. Riassemblaggio Pulizia generale e collaudo funzionale.

Parti da sostituire € 50,00+ i.v.a. 21%

Ore Lavoro

-n.2 ore di lavoro (30x 2).....€ 160,00 + i.v.a. 21%

Totale € 210,00 + i.v.a. 21%

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Domenico Porcu

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Valter Piga