



---

**SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**N° 1403 DEL 21/05/2014**

---

Proposta n° 1405 del 15/05/2014

---

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO RIPARAZIONE INCUBATORE IN DOTAZIONE U.O. IMMUNO EMATOLOGIA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI ORISTANO. DITTA ELETTRONICA PROFESSIONALE. CIG : ZCE0F38BA5

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 26.10.2011 con la quale è stato conferito "ad interim" all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica fino alla conclusione delle procedure concorsuali attivate per il reclutamento di altro Dirigente Ingegnere da assegnare a tale Servizio;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del medesimo Regolamento;

**PREMESSO** che il referente dell'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale ha segnalato il malfunzionamento dell'Incubatore Haemoclub International Mod 81005;

**CONSIDERATA** la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

**RITENUTO** di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità dell'Incubatore Haemoclub International Mod 81005 in dotazione all'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Oristano, la Ditta Elettronica Professionale con sede in Sassari in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

**DATO ATTO** che con nota del Servizio Ingegneria Clinica prot. PG/2014/11038 del 12.02.2014 è stato richiesto alla Ditta Elettronica Professionale con sede in Sassari un preventivo di spesa per la riparazione dell'Incubatore Haemoclub International Mod 81005 in dotazione all'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Oristano, che seppur non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRECISATO** che il predetto intervento tecnico è stato eseguito urgentemente seduta stante, al fine di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni sanitarie erogate dall'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Oristano;

**VISTO** il consuntivo di spesa presentato dalla Ditta Elettronica Professionale con sede in Sassari relativo alla riparazione dell'Incubatore Haemoclub International Mod 81005 in argomento, che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESO ATTO** della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto consuntivo di spesa presentato dalla Ditta Elettronica Professionale con sede in Sassari;

**ATTESO** che la riparazione dell'Incubatore Haemoclub International Mod 81005 è stata regolarmente eseguita, come si evince anche dal rapporto di lavoro redatto dal tecnico della Ditta Hettich Italia di Milano e controfirmato dal referente dell'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Oristano, che seppur non allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO** pertanto necessario dover affidare, a posteriori, la riparazione dell'Incubatore Haemoclub International Mod 81005 in argomento;

**VISTI** i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

**VISTE** le L.R. n° 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**Di affidare**, a posteriori, alla Ditta Elettronica Professionale con sede in Sassari la riparazione dell'Incubatore Haemoclub International Mod 81005 in dotazione all'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Oristano, per l'importo complessivo di Euro **365,00** + IVA;

**Di autorizzare** il costo complessivo di Euro **445,30** IVA compresa, risultante dal consuntivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente all'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione Attrezz. Sanit. a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2014 sub 58;

**Di imputare** il costo complessivo di Euro **445,30** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° D0501;

**Di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

**Di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

**IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**  
-Ing. Marcello Serra-

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 26/05/2014 al 09/06/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
Dr.ssa Antonina Daga

