



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 2424 DEL 22/09/2014

Proposta n° 2466 del 17/09/2014

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PEZZO DI RICAMBIO PER ECOGRAFO LOGIQ 9 IN DOTAZIONE U.O. RADIOLOGIA P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO. DITTA G.E. MEDICAL SYSTEMS MILANO. CIG : ZC410CF939

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 26.10.2011 con la quale è stato conferito "ad interim" all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica fino alla conclusione delle procedure concorsuali attivate per il reclutamento di altro Dirigente Ingegnere da assegnare a tale Servizio;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del medesimo Regolamento;

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 602 del 22.07.2014 è stato rinnovato alla Ditta G.E. Medical Systems Italia di Milano il servizio di assistenza tecnica e manutenzione della TAC (CT Brightspeed), di diversi Ecografi e Apparecchiature Radiologiche varie G.E., in uso presso U.O. Cardiologia e Radiologia del Presidio Ospedaliero di Oristano, U.O. Radiologia dei Presidi Ospedalieri di Ghilarza e Bosa, i Poliambulatori di Terralba e Ales e Casa Circondariale di Massama-Oristano, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014 (1 anno);

ATTESO che il tecnico della Ditta G.E. Medical Systems Italia di Milano durante la manutenzione correttiva sull'Ecografo Logiq 9 in uso alla Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Oristano ha ravvisato la necessità di sostituire un pezzo di ricambio;

PRECISATO che il costo di detto pezzo di ricambio è escluso dal contratto di manutenzione in questione;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta G.E. Medical Systems Italia di Milano relativo alla sostituzione del pezzo di ricambio dell'Ecografo Logiq 9;

ATTESO che a seguito di richiesta del servizio ingegneria clinica, la Ditta G.E. Medical Systems Italia di Milano ha praticato uno sconto del 15% sul costo del pezzo di ricambio dell'Ecografo Logiq 9;

VISTO il preventivo di spesa finale presentato dalla Ditta G.E. Medical Systems Italia di Milano relativo alla sostituzione del pezzo di ricambio dell'Ecografo Logiq 9, che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta G.E. Medical Systems Italia di Milano;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la spesa relativa alla sostituzione del pezzo di ricambio in quanto necessario al ripristino e buon funzionamento del dell'Ecografo Logiq 9;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. n° 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta G.E. Medical Systems Italia di Milano la sostituzione del pezzo di ricambio in quanto necessario al ripristino e buon funzionamento del dell'Ecografo Logiq 9 in uso all'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per l'importo complessivo di Euro **6.366,20 + IVA**, costo escluso dal contratto di manutenzione in questione;

Di autorizzare la spesa complessiva di Euro **7.766,76** IVA compresa in ordine alla sostituzione del pezzo di ricambio non previsto nel contratto di manutenzione in questione, facendola gravare sul codice di conto n° 0507020103, autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2014 sub 131;

Di imputare il costo complessivo di Euro **7.766,76** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° H0201;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione della manutenzione;

Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

Oristano



IL RESPONSABILE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-Ing. Marcello Serra-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/09/2014 al 08/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

