



ASL Oristano

Servizio Sanitario  
REGIONE SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**S.S.D. Servizio Ingegneria Clinica**

Prot. NP/2016/ 12100

Oristano lì, 15/11/2016

*Al Responsabile della U.O di Radiologia del PO Mastino di Bosa*

*E PC*

*Al Commissario Straordinario*

*Al Direttore Sanitario*

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Riparazione TAC Philips Brilliance 6S ubicata presso la U.O. di Radiologia del PO Mastino di Bosa – Parere Ingegneria Clinica

Questo Servizio preso atto della nota prot. NP/2016/11976 del Responsabile del U.O. Radiologia degli Ospedali di rete di Bosa e Ghilarza, dei preventivi di spesa formulati da Philips sia per la sostituzione del tubo radiogeno della TAC in esame sia del preventivo per l'aggiornamento tecnologico della medesima, delle precedenti note trasmesse a firma del Direttore del Servizio Ingegneria Clinica prot. NP/2016/11075 ed NP/2016/1164 rende noto quanto segue:

la TAC Philips Brilliance 6S è stata acquisita nel patrimonio aziendale nell'anno 2009, sono state eseguite le verifiche di sicurezza elettrica in data 22/04/2009 ed è stata acquistata per la cifra complessiva di €.383.400,00.

Come espresso si attesta una tecnologia oramai datata in quanto i 6 strati di cui si compone sono ad oggi obsoleti. L'aggiornamento proposto da Philips ai 16 strati a parere dello scrivente Servizio però non risolve pienamente la vetustà in quanto ad oggi una TAC confacente le esigenze di tale reparto dovrebbe avere almeno 32 strati.

ASL 5 Oristano Servizio ingegneria Clinica	Via Rockefeller snc 09170 Oristano Fax 0783779102 <a href="http://www.Asloristano.it">www.Asloristano.it</a>	 ASL Oristano 1
---	---	---

**Servizio Sanitario  
REGIONE SARDEGNA**

---

**S.S.D. Servizio Ingegneria Clinica**

Seppur congruo al livello di economicità il preventivo offerto da Philips per l'aggiornamento tecnologico non lo è dal punto di vista della efficienza e dell'efficacia in quanto tale cifra non comprende la garanzia su tutto il sistema ma solo sulle parti oggetto di aggiornamento ed inoltre non prevede la manutenzione full risk di 24 mesi stiamata da preventivo in €.104.500,00 oltre IVA per l'intero periodo.

Fatte le premesse questo Servizio autorizza la riparazione del tubo radiogeno per la cifra di €.68.000,00 oltre IVA con parere favorevole di congruità a firma dell'Assistente Tecnico Ing. Christian Mura e contestualmente propone alla Direzione Aziendale, una volta ammortata la attuale spesa sostenuta per la sostituzione dello stesso, la programmazione in conto investimenti della futura acquisizione di una TAC di almeno a 32 strati per ottemperare all'esigenza del Reparto da esperire mediante una procedura di pubblico incanto per una cifra stimata da indagine di mercato in circa 250.000,00 oltre IVA e su cui comprendere anche la garanzia ed assistenza tecnica di almeno 24 mesi.

La presente si trasmette per competenza al Dott. Lido Pinna Direttore della Radiologia degli Ospedali di rete di Bosa e Ghilarza al fine di un parere favorevole di merito.

Cordiali Saluti

**Il Dirigente Tecnico**  
Ing. Davide Angius



**Il Direttore Servizio Ingegneria Clinica**  
Ing. Giorgio Tuveri



*Per questo ti conferisco e esprimo  
parere favorevole - Ch Pin*

ASL 5 Oristano Servizio Ingegneria Clinica	Via Rockefeller snc 09170 Oristano Fax 0783779102 <a href="http://www.asloristano.it">www.asloristano.it</a>	 ASL Oristano 2
---	---	---