

### **SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**

# DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2883 DEL 24/10/2012

Proposta nº 3147 del 19/10/2012

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELLA LAMPADA A FES-OGGETTO: SURA IN DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO DI BOSA. DITTA A.B.

MED DI CAGLIARI. CIG: Z0A06DBC25

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 26.10.2011 con la quale è stato conferito "ad interim" all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica fino alla conclusione delle procedure concorsuali attivate per il reclutamento di altro Dirigente Ingegnere da assegnare a tale Servizio;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale N° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

**PREMESSO** che il Direttore del Distretto di Ghilarza-Bosa ha inoltrato formale richiesta per la riparazione della Lampada a fessura Inami in dotazione al Poliambulatorio di Bosa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A);

**CONSIDERATA** la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

**RITENUTO** di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità della Lampada a fessura in dotazione al Poliambulatorio di Bosa, la Ditta Abmed di Pirri-Cagliari in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio

Ingegneria Clinica

Dr. Ing. Marcello Serra

Via Rockfeller snc 09170 **Oristano** Tel 0783317330 Fax 0783779102 www.asloristano.it E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

Pag. 1 di 3



**DATO ATTO** che è stato richiesto un preventivo di spesa per la riparazione della lampada a fessura alla Ditta Abmed di Pirri-Cagliari, specializzata nel settore ed accreditata ad eseguire l'intervento tecnico richiesto;

PRESO ATTO, altresi, che il Direttore del Servizio Ingegneria Clinica ha autorizzato urgentemente l'esecuzione dell'intervento al fine di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie erogate dal Poliambulatorio di Bosa;

**VISTO** il consuntivo di spesa presentato dalla Ditta A.B. MED. di Cagliari relativo alla riparazione della Lampada a fessura in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto consuntivo di spesa presentato dalla Ditta A.B. MED.;

ATTESO che la riparazione della Lampada a fessura INAMI è stata regolarmente eseguita, come si evince anche dal rapporto di lavoro redatto dal tecnico della Ditta A.B. MED. di Pirri-Cagliari e controfirmato dal referente del Poliambulatorio di Bosa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. C);

RITENUTO pertanto necessario dover affidare, a posteriori, la riparazione della Lampada a fessura INAMI in argomento;

**VISTI** i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. n° 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare, a posteriori, alla Ditta Abmed di Pirri-Cagliari l'incarico per la riparazione della Lampada a fessura Inami in dotazione al Poliambulatorio di Bosa, per l'importo complessivo di Euro 864,67 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 864,67 IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente all'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico nº 0507020103 "Manutenzione e riparazione Attrezz. Sanit. a richiesta", autorizzazione di spesa n. 1/2012 sub 138;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 864,67 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo nº R0207;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

ASL 5 Oristano

Via Rockfeller snc 09170 **Oristano** Tel 0783317330 Fax 0783779102 Direttore del Servizio www.asloristano.it

E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

**ASL**Oristano

Pag. 2 di 3

Oristano

## IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Ing. Marcello Serra-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 29/10/2012 al 07/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio Ingegneria Clinica Dr. Ing. Marcello Serra Via Rockfeller snc 09170 **Oristano** Tel 0783317330 Fax 0783779102 www.asloristano.it E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

