

Prot. n.**Oristano lì, 31/12/2012****OGGETTO:** Richiesta intervento tecnico **URGENTE** apparecchiatura **in contratto**.Fax 080/2140516
TEL**Spett.le CISA s.r.l.**

Si richiede un intervento tecnico dell'apparecchiatura **in contratto di manutenzione** di seguito indicata, in dotazione all'Unità Operativa Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa

Tipo apparecchiatura	N° matricola	Difetto riscontrato
AUTOCLAVE CISA MOD. 4210H 1P E TS SV	8519 INV 1933/SIC	L'autoclave non si accende.

Codesta rispettabile Ditta è autorizzata ad effettuare un sopralluogo presso la predetta Unità Operativa, prendendo preventivamente i necessari contatti con l'Unità Operativa (centralino 0783 3171) o con il Servizio di Ingegneria Clinica al seguente numero telefonico 0783 317331.

La manutenzione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del costruttore ed in conformità con le normative CEI del Comitato Tecnico 62 o 66 valide per l'apparecchiatura elettromedicale sopra specificata.

Si precisa che nei casi di interventi su parti connesse alla rete o al paziente ed in tutti gli altri casi in cui risulti specificato dalla normativa sulle manutenzioni al termine della stessa dovrà essere eseguita la verifica di sicurezza elettrica ai sensi della CEI 62.5 o 66.5.

La Ditta dovrà rilasciare o trasmettere via fax al n° 0783 779102 e all'indirizzo e-mail: ingegneriaclinica@asl.oristano.it e salvatore.seoni@asl.oristano.it, il verbale di lavoro e la copia delle verifiche eseguite che dovrà riportare il numero, la data di protocollo e l'oggetto della presente nonché l'attestazione da parte del responsabile dell'Unità Operativa della regolarità dell'intervento.

Si precisa che una copia cartacea del suddetto rapporto di lavoro e verifica dovrà essere consegnata al responsabile dell'unità operativa, per essere allegata al libro macchina dell'apparecchiatura.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e alle norme dell'U. E. e dovranno essere conformi a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchiatura elettromedicale; le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali ed essere esenti da vizi e da difetti e la Ditta sarà ritenuta responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni.

Certi di una fattiva collaborazione, con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.

**IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**
Ing. Marcello SerraSistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Valter Piga

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Ing. Marcello SerraVia Rockefeller snc
09170 Oristano
Tel 0783317330 Fax 0783779102
www.asloristano.it
E-mail: ingegneriaclinica@asl.oristano.itAss.Tec.
Piga Valter
3487914507



Feel the innovation
Pomezia, 26.03.13



Spett.le
Azienda USL
C/o OSPEDALE G. A. MASTINO
VIA GARIBALDI, 1
08013 BOSCA

Prot. n.
Div. Assistenza GO/lt
Offerta n.10111/13

OGGETTO: Offerta per la riparazione dell' Aut.ve Cisa 4210 n.f.8519 installata presso il P.o. di Bosa.

Con riferimento alla Vs. stimata richiesta ed a seguito del sopralluogo eseguito dal ns. tecnico, con la presente ci preghiamo comunicarVi quanto di seguito riportato:

- Sostituzione di n.1 pompa vuoto da 1,5 cv.
- Esecuzione prove di funzionamento e riconsegna al personale addetto

Importo Totale €3.941,00=+ IVA

N.B. In caso di accettazione del contratto di manutenzione non verranno conteggiate le ore di manodopera e la fascia trasferita ed il preventivo di spesa passerà ad €2.107,86=+iva.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Esecuzione lavori : 20 gg. dall'ordine

IVA : a Vs. carico a norma di Legge

Pagamento : r.d. 90 gg. d.f.

Validità offerta : 31/12/2013

Confermandoci a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento possa necessitarVi, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

CISA S.p.A.

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Walter Piga