



Distretto Sanitario Ghilarza – Bosa

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
TECNICO -AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'
SOCIO-SANITARIE DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA**

N. 74 _____

DEL 25/03/2010 _____

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 9 ottobre 2008.

**OGGETTO:AFFIDAMENTO RIPARAZIONE APPARECCHIATURA IN
DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO DI BOSA CON IL SISTEMA
DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA**

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICO -AMMINISTRATIVA A SUPPORTO
DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA**

Vista la deliberazione del D. G. n. 37 del 05.12.00 inerente l'attribuzione ai Dirigenti dell'Azienda USL n. 5 delle funzioni previste dall'art. 4 del DLgs. N. 165 del 30.03.01 (che sostituisce l'art. 3 del D.Lgs n. 29/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 80/98);

Vista la Deliberazione D. G. n. 736 del 23-06-2008 con la quale il Dr. Marco Biagini viene incaricato Responsabile Amministrativo dell' U.O. Semplice del Distretto di Ghilarza;

Vista la deliberazione n. 1146 del 14.11.07 con la quale veniva approvato il regolamento per gli acquisti in economia di beni e servizi ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 5 del 07.08.07;

Constatato che il Poliambulatorio di Bosa ha inoltrato formale richiesta per la riparazione del riunito odontoiatrico di Bosa

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell' art 4.3 del citato regolamento;

Vista la nota n. 19996/2010 con la quale è stata invitata a presentare apposita offerta la ditta Anthos Impianti di Sassari, specializzata nel settore ed accreditata ad eseguire l'intervento tecnico poiché ditta manutentrice di detta apparecchiatura,

Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta Anthos Impianti di Sassari relativo alla riparazione del riunito in argomento ;

Precisato che stante l'urgenza di riparare il predetto riunito il Direttore del Distretto esprime parere favorevole al predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Anthos Impianti di Sassari;

Ritenuto pertanto necessario dover provvedere alla riparazione del riunito, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate al Poliambulatorio di Bosa ,al quale la predetta apparecchiatura è in dotazione;

Visto il D.Lgs. 163 del 12.04.06;
Vista la L.R. n. 5 del 07.08.07;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa :

Di affidare alla Ditta Anthos Impianti di Sassari l'intervento tecnico per la riparazione del riunito odontoiatrico in uso al poliambulatorio di Bosa , per un importo complessivo di € 826,80iva inclusa attribuendo il codice di conto 0507020103 e di imputare il costo complessivo sul centro di costo 5AAH02BB102;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento a fronte di regolare fattura e previa verifica della regolarità della fornitura;

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Responsabile del Servizio AA. GG. al Servizio Bilancio, nonché al Collegio Sindacale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Ghilarza lì

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICO
AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'
SOCIO -SANITARIE DEL DISTRETTO DI GHILARZA - BOSA
Dr. Marco Biagini

ASL 5 Oristano

Responsabile
Dott. Marco Biagini

Via Matteotti 27
09074 Ghilarza
www.asloristano.it