



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 32 DEL 26.03.2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE APPARECCHIATURA IN DOTAZIONE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA – MEDICINA SPORTIVA.
DITTA MEDICAL SERVICE.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

PREMESSO che il Responsabile della Medicina Sportiva ha inoltrato formale richiesta per la riparazione dell'Elettrocardiografo Cardiett Excell 106 in dotazione alla stessa Unità Operativa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A);

DATO ATTO che con nota del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. 19900 del 16.03.2010, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B), è stato richiesto un preventivo di spesa per la riparazione dell'Elettrocardiografo alla Ditta Medical Service di Cagliari, specializzata nel settore ed accreditata ad eseguire l'intervento tecnico richiesto in quanto ditta manuttrice di detta apparecchiatura;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Medical Service di Cagliari relativo alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. C);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Medical Service di Cagliari;

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere alla riparazione della dell'Elettrocardiografo in argomento, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanita-

rie erogate dalla Medicina Sportiva di Oristano, al quale la predetta apparecchiatura è in dotazione;

VISTO il D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i;

VISTA la L.R. 10/2006 ed il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Medical Service di Cagliari la riparazione dell'Elettrocardiografo Cardiott Excell 106 in uso alla Medicina Sportiva di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro 302,40 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 302,40 IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 500011803 "Manutenzione e riparazione Attrezz. Tec. Scient. Sanit.";

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 302,40 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° 5AA20101B00;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-

SS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

