



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 46 DEL 30.04.2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MONITOR IN DOTAZIONE U.O. CARDIOLOGIA P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO. DITTA PHILIPS.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

PREMESSO

- che presso l'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano è presente un Monitor Philips;
- che l'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano ha presentato formale richiesta di riparazione del predetto Monitor, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A);

PRESO ATTO che con nota del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. 30817 del 27.04.2010, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B), è stato richiesto un preventivo di spesa per la riparazione del Monitor Philips alla Ditta Philips Medical Systems di Monza, specializzata nel settore ed accreditata ad eseguire l'intervento tecnico richiesto poiché ditta manutentrice di detta apparecchiatura;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Philips Medical Systems di Monza relativo alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. C);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Philips Medical Systems di Monza;

RITENUTO necessario dover provvedere alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dall'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

VISTO il D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i;

VISTA la L.R. 10/2006 ed il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Philips Medical Systems di Monza l'intervento tecnico per la riparazione del Monitor Philips in dotazione all'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro 1.620,20 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 1.620,20 IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta";

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 1.620,20 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° 5AAE0202A0400;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-

SS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

