



---

## SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

#### N° 58 DEL 20.05.2010

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO APPARECCHIATURE IN USO U.O. RIANIMAZIONE P.O. DI ORISTANO. DITTA COVIDIEN.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

**VISTO** l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

**PREMESSO** che con Deliberazione del Direttore Generale n° 577 del 06.06.2007 è stato affidato alla Ditta Covidien – Tyco il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature elettromedicali in uso all'Unità Operativa di Rianimazione del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per il periodo 01.05.2007 - 30.04.2010;

**PRECISATO** che il Responsabile dell'Unità Operativa di Rianimazione del Presidio Ospedaliero "S. Martino" di Oristano ha inoltrato formali richieste per la riparazione dello Schermo del Ventilatore Puritan Bennet e del Respiratore Puritan Bennet 840 in uso nella stessa Unità Operativa, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. n. A);

**DATO ATTO** che con note del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B), sono stati richiesti alla Ditta Covidien Italia di Segrate (MI) la riparazione in contratto dello Schermo del Ventilatore Puritan Bennet e del Respiratore Puritan Bennet 840;

**ATTESO** che il tecnico della Ditta Covidien Italia durante la visita di manutenzione ha ravvisato la necessità di sostituire dei filtri e dei sensori delle predette apparecchiature;

**CONSTATATO** che il costo di detti filtri e sensori sono esclusi dal presente contratto di manutenzione;

**VISTI** i consuntivi di spesa presentati dalla Ditta Covidien Italia di Segrate (MI) relativi alla sostituzione di filtri e sensori delle apparecchiature in questione, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. n. C);

**PRESO ATTO** della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile dei predetti consuntivi di spesa presentati dalla Ditta Covidien Italia di Segrate (MI);

**ATTESO** che la sostituzione di detti pezzi di ricambio sono stati regolarmente eseguiti, come si evince anche dai rapporti di lavoro firmati dal tecnico della Ditta Covidien Italia e controfirmati dai referenti dell'Unità Operativa di Rianimazione, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. D);

**RITENUTO** pertanto necessario dover provvedere ad autorizzare la spesa relativa alla sostituzione di alcuni pezzi di ricambio, necessari al buon funzionamento delle apparecchiature in questione;

**VISTO** il D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i;

**VISTA** la L.R. 10/2006 ed il Regolamento Aziendale;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**Di affidare**, a posteriori, alla Ditta Covidien Italia di Segrate (MI) la sostituzione di filtri e sensori necessari al buon funzionamento dello Schermo del Ventilatore Puritan Bennet e del Respiratore Puritan Bennet 840, in uso all'Unità Operativa di Rianimazione del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per l'importo complessivo di Euro 1.179,42 IVA compresa;

**Di autorizzare** la spesa complessiva di Euro 1.179,42 IVA compresa in ordine alla sostituzione dei pezzi di ricambio, non previsti nel contratto di manutenzione in questione, facendola gravare sul codice di conto n° 0507020101;

**Di imputare** il costo complessivo di Euro 1.179,42 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° 5AAE0202A1800;

**Di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione della manutenzione;

**Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

### **IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**

-Dr. Ing. Barbara Podda-



SS

---

**ASL 5 Oristano**

*Direttore del Servizio  
Ingegneria Clinica  
Dr. Ing. Barbara Podda*

*Via Rockefeller snc  
09170 Oristano*

*Tel 0783317330 Fax 0783779102*

[www.asloristano.it](http://www.asloristano.it)

*E-mail: [ingegneriaclinica@asloristano.it](mailto:ingegneriaclinica@asloristano.it)*

Pag. 2 di 3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
Dr.ssa Antonina Daga

