



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 75 DEL 30.06.2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE APPARECCHIATURA IN DOTAZIONE AL SIET P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO. DITTA CORONA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

PREMESSO

- Che presso l'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano è presente un Frigorifero Zanussi;
- Che il Responsabile dell'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale ha richiesto la riparazione del predetto Frigorifero;

DATO ATTO che con nota del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica n. 45321 del 23.06.2010, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A), è stato richiesto un preventivo di spesa per la riparazione del Frigorifero Zanussi alla Ditta Corona di Oristano, specializzata nel settore ed accreditata ad eseguire l'intervento tecnico richiesto;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Corona di Oristano relativo alla riparazione del Frigorifero in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Corona di Oristano;

RITENUTO necessario dover affidare alla Ditta Corona di Oristano la riparazione del Frigorifero Zanussi, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dall'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale, al quale detta apparecchiatura è in dotazione;

VISTO il D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i;

VISTA la L.R. 10/2006 ed il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Corona di Oristano la riparazione del Frigorifero Zanussi in dotazione all'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro 83,40 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 83,40 IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta";

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 83,40 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° 5AAE0202A0800;


Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-



SS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
ORISTANO**

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica N° 75 DEL 30.06.2010

Unità Operativa richiedente	Centro di Costo	Apparecchiatura	Ditta contattata	Data preventivo	Preventivo IVA esclusa	IVA 20%	Preventivo IVA inclusa
Immuno Ematologia- Trasfusionale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano	5AAE0202A0800	Frigorifero Zanussi	Ditta Corona di Oristano	29.06.2010	69,50	13,90	83,40

26,50
29,00
14,00
69,50

A u A



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Servizio Ingegneria Clinica

Mod. SO-4.a	
DESCRIZIONE: Richiesta di intervento per manutenzione correttiva su dispositivi elettromedicali Procedure per l'Accreditamento nella Gestione delle Tecnologie Sanitarie Parte 4: Manutenzione Correttiva	
Richiesta n°:	Data: 23-06-10 Ora: 8,10
Trasmettere via Fax al seguente numero: 0783-779102	

Presidio	Struttura Organizzativa	Edificio - Piano - Stanza	
H.S. Portino	SIT	Terra	
N° Inventario	Matricola	Descrizione apparecchiatura mod 1124003	
		Frigorifero Zanussi s/N 04108906	
Codifica CIVAB	Ditta Manutentrice	Proprietà (Azienda/Service/Altri)	
	Elect. Prof. n 41104		
Persona, di reparto, da contattare - Telefono/Fax	Garanzia	Urgente	Fermo Macchina
Dott. B. Pinastri Tel 7272		!!	!!
Descrizione del Malfunzionamento:			
Temperature elevate odore di bruciato!			

Referente di Struttura Organizzativa:

SIT

Sig.

Os Olmhe Pissani, Tel. 7235

Il Richiedente

Os Olmhe Pissani


Parte riservata al Ricevente

Cosma Oristano

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara PoddaVia Rockefeller snc.
09170 Oristano
Tel 0783317356-7338-7330
Fax 0783779102
www.asloristano.it
E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

Pag. 1 di 1



ALB

Servizio Ingegneria Clinica

Prot. 0045321

Oristano lì, 23/06/2010

OGGETTO: Richiesta urgente di preventivo di spesa per intervento tecnico.Fax 0783 216184
Tel 0783 211240**Spett.le Ditta Corona Bruno**
Via Loffredo, 6
09170 Oristano

Si richiede urgentemente un preventivo di spesa per la riparazione dell'apparecchiatura di seguito indicata, in dotazione al SIT del Presidio Ospedaliero "S. Martino" di Oristano.

Tipo apparecchiatura	N° matricola	Difetto riscontrato
Frigorifero Zanussi Mod. 11124003	S/N 04108906	Temperatura elevata, odore di bruciatore!

L'offerta dovrà pervenire via fax (0783/779102) presso il Servizio di Ingegneria Clinica ubicato al primo piano dell'edificio prefabbricato adiacente al Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano - **entro brevissimo termine.**

Al fine di formulare l'offerta, codesta spettabile Ditta è autorizzata ad effettuare un sopralluogo presso la predetta Unità Operativa, prendendo preventivamente i necessari contatti con la predetta Unità Operativa (centralino 0783 3171) o con il Servizio di Ingegneria Clinica al seguente numero telefonico 0783 317331.

Nel preventivo di spesa dovranno essere indicati distintamente il costo della manodopera, il codice, la descrizione e il prezzo di ciascun pezzo di ricambio, le spese di trasferta del tecnico, l'aliquota I.V.A., il costo complessivo nonché il periodo e le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata.

La manutenzione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del costruttore ed in conformità con le normative CEI del Comitato Tecnico 62 o 66 valide per l'apparecchiatura elettromedicale sopra specificata.

Si precisa che nei casi di interventi su parti connesse alla rete o al paziente ed in tutti gli altri casi in cui risulti specificato dalla normativa sulle manutenzioni al termine della stessa dovrà essere eseguita la verifica di sicurezza elettrica ai sensi della CEI 62.5 o 66.5.

L'Azienda riceve l'offerta, si riserva la facoltà di esaminarla e di decidere in merito all'affidamento del servizio.

La Ditta potrà in caso di estrema urgenza, debitamente motivata dal Responsabile della predetta Unità Operativa, eseguire seduta stante, l'intervento tecnico richiesto e, in tal caso, dovrà inviare via fax un preventivo/consuntivo comprensivo di tutte le spese.

In entrambi i casi sopra descritti, la Ditta dovrà rilasciare o trasmettere via fax al n° 0783 779102 e all'indirizzo e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it e salvatore.seoni@asloristano.it, il verbale di lavoro e la copia delle verifiche eseguite che dovrà riportare il numero, la data di protocollo e l'oggetto della presente nonché l'attestazione da parte del responsabile dell'Unità Operativa della regolarità dell'intervento.

Si precisa che una copia cartacea dei suddetti rapporti di lavoro e verifiche dovrà essere consegnata al responsabile dell'unità operativa, per essere allegata al libro macchina dell'apparecchiatura, mentre un'altra copia cartacea dovrà essere allegata alla fattura.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e alle norme dell'U. E. e dovranno essere conformi a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchiatura elettromedicale; le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali ed essere esenti da vizi e da difetti e la Ditta sarà ritenuta responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni.

Il pagamento della relativa fattura, previo accertamento della regolare esecuzione dell'intervento tecnico, sarà disposto nei termini di 90 giorni dalla data di registrazione nel protocollo Aziendale ed in caso di applicazione di interessi per ritardato pagamento si applicherà il tasso legale.

La fattura dovrà essere intestata e trasmessa in duplice copia alla Azienda Sanitaria Locale n. 5 Via Carducci, 35 - 09170 Oristano P.I./C.F. 00681110953, **corredata da una copia del verbale di lavoro compilato in ogni sua parte e firmato dal tecnico di codesta Ditta e dal responsabile dell'Unità Operativa.**


Certi di una fattiva collaborazione, con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.



IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-

Rag. Salvatore Seoni
0783 317356



SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI

Via F. Loffredo n. 6
09170 ORISTANO
Tel 0783 211240
Fax 0783 216184
P.I. 00049890957
e-mail : cat.corona@tiscali.it

ALC

Spett/le AZIENDA U.S.L. N. 5 ORISTANO
VIA CARDUCCI, 35 09170 ORISTANO
C.F. - Partita IVA 00681110953
Rif. Servizio Ingegneria Clinica
Fax 0783/779102

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento di Area Tecnica
Servizio Ingegneria Clinica

Arrivato il 30.06.2010
Prot. N. 47277 SIC _____

PREVENTIVO N. : 05 del 29/06/2010
V/s Prot. N. : 0045321 del 23/06/2010

Riparazione frigorifero Zanussi, installato c/o il SIT del P.O. San Martino, come da dettaglio seguente :

DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO	TOTALE
Motoventilatore raffreddamento condensatore	1	€ 26,50	€ 26,50
Intervento (comprensivo dei primi 15 minuti di manodopera)	1	€ 29,00	€ 29,00
Manodopera	1/2 h	€ 7,00	€ 14,00


IMPORTO € 69,50

IVA 20% € 13,90

TOTALE € 83,40

Tutti i lavori sono coperti da Garanzia per un periodo di mesi 12

Firma


CORONA BRUNO
Uffici Esercizio e luogo di conserv. doc. fiscali:
Via Felice Loffredo, 6 - Tel. 0783 211240
Banco Fisco - Via Felice Loffredo, 6
09170 ORISTANO
Part. IVA 0004989 095 7
Cod. Fisc. CRN BRN 39R28 G113T



 CINDY

 ZEROWATT

 Albema

 Kelvinator



 Gasfire

 ROSIERTE

 FRANKE