
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N° 2156 DEL 12/08/2014

Proposta n° 2189 del 08/08/2014

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: **INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI NUMERO QUATTRO APPARECCHIATURE "KARL - STORZ. - OTTICA 30°x ISTEROSCOPIA MOD. 26120BA", INSTALLATE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. MASTINO DI BOSCA. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA SANIFARM, CON SEDE IN CAGLIARI. CIG : Z41106D294**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 26.10.2011 con la quale è stato conferito "ad interim" all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica fino alla conclusione delle procedure concorsuali attivate per il reclutamento di altro Dirigente Ingegnere da assegnare a tale Servizio;

VISTA la Deliberazione D.G n. 580 del 28.06.2013 con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

PREMESSO che, a seguito di formale richiesta da parte del Coordinatore del Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa, che seppur non materialmente allegata al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale allo stesso, nella quale si segnala il malfunzionamento di numero 4 apparecchiature "KARL-STORZ.-OTTICA 30°x ISTEROSCOPIA MOD. 26120BA", in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa, si rende necessario e urgente provvedere alla riparazione delle stesse;

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo di spesa da sostenere, si ritiene di poter procedere ai sensi dell'art. 125, c. 11, II paragrafo, del D.Lgs. 163/2006, richiedendo uno specifico preventivo di spesa ad una Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di riparazione delle apparecchiature "KARL-STORZ.-OTTICA 30°x ISTEROSCOPIA MOD. 26120BA", in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. San Martino di Oristano, la Ditta Sanifarm srl, con sede in Cagliari, in quanto specializzata nel settore e concessionaria esclusiva per la Sardegna della K.Storz;

DATO ATTO che con nota del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. PG/2014/53191 del 05/08/2014, che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato richiesto alla Ditta Sanifarm srl, con sede in Cagliari, un preventivo di spesa per la riparazione delle apparecchiature "KARL-STORZ.-OTTICA 30°x ISTEROSCOPIA MOD. 26120BA", in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa;

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo del tecnico incaricato dalla Ditta Sanifarm srl, con sede in Cagliari, nel quale si è riscontrato la necessità di sostituire le principali parti delle ottiche isteroscopiche, la stessa ditta ha proposto la completa sostituzione delle ottiche in argomento per mezzo della formula "repair-exchange";

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Sanifarm srl, con sede in Cagliari, relativo alla sostituzione, con la formula del "repair-exchange", delle ottiche isteroscopiche delle apparecchiature "KARL-STORZ.-OTTICA 30°x ISTEROSCOPIA MOD. 26120BA", in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa, che seppur non allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale allo stesso;

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Sanifarm srl, con sede in Cagliari;

RITENUTO necessario dover affidare alla Ditta Sanifarm srl, con sede in Cagliari, la riparazione delle apparecchiature "KARL-STORZ.-OTTICA 30°x ISTEROSCOPIA MOD. 26120BA", in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Sanifarm srl, con sede in Cagliari, la riparazione di numero 4 apparecchiature "KARL-STORZ.-OTTICA 30°x ISTEROSCOPIA MOD. 26120BA", in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa, sostituendo le ottiche isteroscopiche, per l'importo complessivo presunto di Euro 5.400,00 + IVA;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 6.588,00 iva compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente all'intervento tecnico in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2014 sub 106, CIG:Z41106D294;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 6.588,00 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n. Z0104 P.O. Mastino cc;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Ing. Marcello Serra-

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica

Via Rockefeller snc

09170 **Oristano**

Fax 0783779102

www.asloristano.it

E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

Pag. 2 di 3

 **ASL Oristano**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 12/08/2014 al 26/08/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga