

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2422 DEL 22/09/2014

Proposta nº 2438 del 16/09/2014

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

AFFIDAMENTO RIPARAZIONE N. 2 BILIRUBINOMETRI IN DOTAZIONE OGGETTO: U.O. PATOLOGIA NEONATALE DEL P.O. ORISTANO. DITTA GINEVRI DI ALBANO LAZIALE (ROMA). CIG: ZF310C79AF

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 26.10.2011 con la quale è stato conferito "ad interim" all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica fino alla conclusione delle procedure concorsuali attivate per il reclutamento di altro Dirigente Ingegnere da assegnare a tale Servizio;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adequamento del medesimo Regolamento;

PREMESSO che è stata ravvisata la necessità di riparare n. 2 Bilirubinometri Ginevri mod. Twin Beam Plus in uso all'Unità Operativa di Patologia Neonatale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura in argomento in uso all'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, la Ditta Ginevri di Albano Laziale (ROMA) in quanto specializzata nel settore delle attrezzature sanitarie;

DATO ATTO che il Servizio di Ingegneria Clinica con nota prot. PG/2014/60599 del 12/09/2014 ha richiesto alla Ditta Ginevri di Albano Laziale (ROMA) un preventivo di

ASL 5 Oristano

Via Rockfeller snc 09170 **Oristano** Fax 0783779102 <u>www.asloristano.it</u> E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it



spesa per la riparazione di n. 2 Bilirubinometri Ginevri mod. Twin Beam Plus in uso all'Unità Operativa di Patologia Neonatale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Ginevri di Albano Laziale (ROMA) relativo alla riparazione di n. 2 Bilirubinometri Ginevri mod. Twin Beam Plus in uso all'Unità Operativa di Patologia Neonatale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Ginevri di Albano Laziale (ROMA);

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere alla riparazione di n. 2 Bilirubinometri Ginevri mod. Twin Beam Plus, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dall'Unità Operativa di Patologia Neonatale;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Ginevri di Albano Laziale (ROMA) la riparazione di n. 2 Bilirubinometri Ginevri mod. Twin Beam Plus in uso all'Unità Operativa di Patologia Neonatale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro **1.090,40** + IVA;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 1.330,29 IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla ripristino delle apparecchiature in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico nº 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2014 sub 129;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 1.330,29 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo nº E0703;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Ing. Marcello Serra-

ASL 5 Oristano

Via Rockfeller snc 09170 **Oristano** Fax 0783779102 www.asloristano.it

E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/09/2014 al 08/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

Pag. 3 di 3