



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 2779 DEL 16/12/2015

Proposta n° 2857 del 15/12/2015

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DENSITOMETRO MOC-DXA IN DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO DI ORISTANO E LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA PS MEDICAL DI SASSARI. CIG : Z87179AE18

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;
- la Disposizione della Direzione Generale prot. NP/2014/12209 del 13.11.2014 con la quale sono state rimodulate le competenze dei servizi tecnici aziendali secondo quanto previsto dal vigente Atto Aziendale e contestualmente, nelle more della definizione di un assetto definitivo, è stato affidato ad interim all'Ing. Giorgio Tuveri l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del medesimo Regolamento;

PREMESSO che il referente del Poliambulatorio di Oristano ha segnalato il malfunzionamento del Densitometro MOC-DXA in dotazione all'Ambulatorio di Oculistica,

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità del Densitometro MOC-DXA in uso all'Ambulatorio di Reumatologia del Poliambulatorio di Oristano, la Ditta PS Medical di Sassari, in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

PRESO ATTO che il Servizio di Ingegneria Clinica con nota prot. n. PG/2015/64154 del 22.10.2015 ha richiesto alla Ditta PS Medical di Sassari la riparazione del Densito-

metro MOC-DXA in uso all'Ambulatorio di Reumatologia del Poliambulatorio di Oristano;

PRECISATO che il predetto intervento tecnico è stato eseguito urgentemente seduta stante, al fine di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni sanitarie erogate dall'Ambulatorio di Reumatologia del Poliambulatorio di Oristano;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta PS Medical di Sassari n. 152 del 12/11/2015 dell'importo complessivo di Euro 1.793,40 relativa alla riparazione del Densitometro MOC-DXA in uso dall'Ambulatorio di Reumatologia del Poliambulatorio di Oristano;

ATTESO che la riparazione del Densitometro MOC-DXA è stata regolarmente eseguita, come si evince anche dal rapporto di lavoro redatto dal tecnico della Ditta PS Medical e controfirmato dal referente dell'Ambulatorio di Reumatologia del Poliambulatorio di Oristano, che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto necessario dover affidare la riparazione del Densitometro MOC-DXA e autorizzare la liquidazione della relativa fattura;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta PS Medical di Sassari la riparazione del Densitometro MOC-DXA in uso all'Ambulatorio di Reumatologia del Poliambulatorio di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro **1.470,00 + IVA**;

Di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta PS Medical di Sassari n. 152 del 12/11/2015 dell'importo complessivo di Euro **1.793,40** IVA compresa relativa alla riparazione del Densitometro MOC-DXA;

Di autorizzare altresì il costo complessivo presunto di Euro **1.793,40** IVA compresa, relativamente alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n. A507020102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2015 sub 136;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro **1.793,40** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° Q0206;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-Ing. Giorgio Tuveri-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/12/2015 al 01/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga