



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 98 DEL 19/01/2016

Proposta n° 60 del 14/01/2016

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008

OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTROBISTURI FORCETRAID IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. MASTINO DI BOSCA. DITTA COVIDIEN SEGRATE (MI).
CIG : Z1C18052CD

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;
- la Disposizione della Direzione Generale prot. NP/2014/12209 del 13.11.2014 con la quale sono state rimodulate le competenze dei servizi tecnici aziendali secondo quanto previsto dal vigente Atto Aziendale e contestualmente, nelle more della definizione di un assetto definitivo, è stato affidato ad interim all'Ing. Giorgio Tuveri l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del medesimo Regolamento;

PREMESSO che il referente del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Mastino di Bosa ha segnalato il malfunzionamento di un Elettrobisturi Forcetraid in dotazione allo stesso Blocco Operatorio;

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di riparazione dell'Elettrobisturi Forcetraid in dotazione al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Bosa, la Ditta Covidien di Segrate (MI), in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni delle apparecchiature biomedicali;

DATO ATTO che con nota del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. PG/2015/68097 del 10/11/2015, che seppur non materialmente allegata costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato richiesto alla Ditta Covidien di Segrate (MI) la riparazione dell'Elettrobisturi Forcetraid in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Covidien di Segrate (MI), relativo alla riparazione dell'Elettrobisturi Forcetraid in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa, che seppur non allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale allo stesso;

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Covidien Segrate (MI);

RITENUTO necessario dover affidare alla Ditta Covidien di Segrate (MI) la riparazione dell'Elettrobisturi Forcetraid, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dal Blocco Operatorio del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

Di affidare alla Ditta Covidien di Segrate (MI) la riparazione dell'Elettrobisturi Forcetraid in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. Mastino di Bosa, per l'importo complessivo presunto di Euro **1.800,00** + IVA;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro **2.196,00** IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente all'intervento tecnico in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° A507020102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2016 sub 3;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro **2.196,00** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n. D0104;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Ing. Giorgio Tuveri-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/01/2016 al 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

