



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 1373 DEL 14/06/2016

Proposta n° 1379 del 08/06/2016

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER DIVERSI VENTILATORI POLMONARI IN USO U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI ORISTANO. DITTA MAQUET SPA CINESELLO BALSAMO - MILANO. CIG : Z601A354F7

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;
- la Disposizione della Direzione Generale prot. NP/2014/12209 del 13.11.2014 con la quale sono state rimodulate le competenze dei servizi tecnici aziendali secondo quanto previsto dal vigente Atto Aziendale e contestualmente, nelle more della definizione di un assetto definitivo, è stato affidato ad interim all'Ing. Giorgio Tuveri l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del medesimo Regolamento;

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 908 del 22.11.2013 è stato affidato alla Ditta Maquet Spa di Cinesello Balsamo - Milano il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei Ventilatori polmonari e del Tavolo operatorio in uso rispettivamente all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Oristano, per il periodo dal 01.10.2013 al 30.09.2016 (tre anni);

ATTESO che il tecnico della Ditta Maquet durante il servizio di manutenzione programmata ha ravvisato la necessità di sostituire dei pezzi di ricambio (Kit, Batterie, Celle 02 ecc.) necessari al ripristino e buon funzionamento di diversi Ventilatori polmonari in uso all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Oristano;

PRECISATO che il costo dei Kit, delle Batterie e delle Celle 02 sono escluse dal contratto di manutenzione in questione e che in caso di sostituzione viene applicato uno sconto del 10% dal prezzo di listino;

VISTO il preventivo/consuntivo di spesa presentato dalla Ditta Maquet relativo alla sostituzione dei pezzi di ricambio dei Ventilatori polmonari in uso all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Oristano, che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO

- che la ditta Maquet ha praticato uno sconto del 10% sui costi dei pezzi di ricambio in argomento;
- della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo/consuntivo di spesa presentato dalla Ditta Maquet;

CONSIDERATO che i predetti pezzi di ricambio dei Ventilatori polmonari sono stati regolarmente sostituiti, come si evince anche dai rapporti di lavoro redatti dal tecnico della predetta ditta e controfirmati dai referenti dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, che seppur non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto necessario dover autorizzare la sostituzione dei pezzi di ricambio in argomento;

VISTI i D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i e n° 50/2016;

VISTE le L.R. n° 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Maquet Spa di Cinesello Balsamo - Milano la sostituzione dei pezzi di ricambio (Kit, Batterie, Celle 02 ecc.) necessari al ripristino e buon funzionamento di diversi Ventilatori polmonari in uso all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Oristano, per l'importo complessivo di Euro **11.722,93** + IVA;

Di autorizzare la spesa complessiva di Euro **14.301,97** IVA compresa in ordine alla sostituzione dei pezzi di ricambio, costo non previsto nel contratto di manutenzione in questione, facendola gravare sul codice di conto n° 0507020103, autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2016 sub 104;

Di imputare il costo complessivo di Euro **14.301,97** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° N0602;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione della manutenzione;



Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Ing. Giorgio Tuveri-

Istruttoria Salvatore Seoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/06/2016 al 04/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga



