

DETERMINAZIONE N° 1805 DEL 11/08/2016

Proposta n° 1841 del 08/08/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 11/08/2016 al 25/08/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

**OGGETTO:AFFIDAMENTO RIPARAZIONE RISONANZA MAGNETICA PHILIPS IN DOTAZIONE PRESSO LA RADIOLOGIA TERRITORIALE - CORPO P - DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO. DITTA PHILIPS.
CIG: Z521AE3F73- Aut. UAML 2016 - 1 sub. 162**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;
- la Disposizione della Direzione Generale prot. NP/2014/12209 del 13.11.2014 con la quale sono state rimodulate le competenze dei servizi tecnici aziendali secondo quanto previsto dal vigente Atto Aziendale e contestualmente, nelle more della definizione di un assetto definitivo, è stato affidato ad interim all'Ing. Giorgio Tuveri l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del medesimo Regolamento;

PREMESSO è stato segnalato il malfunzionamento della Risonanza Magnetica PHILIPS (Intera 1,0T Power/ Pulsar, identificativo macchina 600600);

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità della Risonanza Magnetica PHILIPS in uso presso la Radiologia Territoriale - Corpo P - del P.O. San Martino di Oristano, la PHILIPS S.p.a con sede operativa a Monza, in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

PRESO ATTO che il Servizio di Ingegneria Clinica, ha richiesto nelle vie brevi informalmente, alla Ditta Philips , con sede a Monza, un preventivo per la riparazione della Risonanza Magnetica Philips, installata presso la Radiologia Territoriale - corpo P- del P.O. San Martino di Oristano;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta PHILIPS S.p.a con sede operativa a Monza, relativo alla riparazione della Risonanza Magnetica Philips, che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Philips ;

RITENUTO pertanto necessario dover affidare la riparazione della Risonanza Magnetica Philips , al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate al dalla Radiologia Territoriale - corpo P- del P.O. San Martino di Oristano;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 50/2016;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

DI DARE ATTO che all'atto della liquidazione si applicheranno le disposizioni si cui all'art. 2 comma 1 Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 23/01/2015, relativo alle modalità e ai termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Di affidare alla Ditta Ditta PHILIPS S.p.a con sede operativa a Monza, la riparazione della Risonanza Magnetica Philips (Intera 1,0T Power/ Pulsar, identificativo macchina 600600), in uso presso la Radiologia Territoriale, per l'importo complessivo presunto di Euro **1'588,68** + IVA;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro **1'938,18** IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n. A507010104 "Manutenzione e riparazione macchinari a richiesta", autorizzazione di spesa UAML 2016 n. 1/2016 sub 162;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro **1'938,18** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° H0201;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)