



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 1979 DEL 16/09/2016

Proposta n° 2031 del 15/09/2016

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TURBINA BORA BIEN AIR IN DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO DI ORISTANO. DITTA HENRY SCHEIN DI BUC-CINASCO (MI). CIG : Z361B30A50

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- la Disposizione della Direzione Generale prot. NP/2014/12209 del 13.11.2014 con la quale sono state rimodulate le competenze dei servizi tecnici aziendali secondo quanto previsto dal vigente Atto Aziendale e contestualmente, nelle more della definizione di un assetto definitivo, è stato affidato ad interim all'Ing. Giorgio Tuveri l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del medesimo Regolamento;

PREMESSO che il referente del Poliambulatorio di Oristano ha segnalato il malfunzionamento della Turbina Bora Bien Air in dotazione all'Ambulatorio di Odontoiatria;

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità della Turbina Bora Bien Air in uso all'Ambulatorio di Odontoiatria del Poliambulatorio di Oristano, la Ditta Henry Schein di Buccinasco (MI), in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

PRESO ATTO che il Servizio di Ingegneria Clinica ha richiesto alla Ditta Henry Schein di Buccinasco (MI) un preventivo di spesa per la riparazione della Turbina Bora Bien Air in uso all'Ambulatorio di Odontoiatria del Poliambulatorio di Oristano;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Henry Schein di Buccinasco (MI) relativo alla riparazione della Turbina Bora Bien Air, che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Henry Schein di Buccinasco (MI);

RITENUTO pertanto necessario dover affidare la riparazione della Turbina Bora Bien Air, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dall'Ambulatorio di Odontoiatria del Poliambulatorio di Oristano;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Henry Schein di Buccinasco (MI) la riparazione della Turbina Bora Bien Air in uso all'Ambulatorio di Odontoiatria del Poliambulatorio di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro **270,00 + IVA**;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro **329,40** IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° A507020102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2016 sub 152;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro **329,40** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° Q0206;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Ing. Giorgio Tuveri-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/09/2016 al 03/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

