



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 91 DEL 21.07.2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU ECOTOMOGRAFI. DITTA G.E. MEDICAL SYSTEMS DI MILANO. CIG ZA700ECD6C

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

PREMESSO

- che con Deliberazioni del Direttore Generale, le cui copie si trovano agli atti del procedimento, sono stati acquistati dalla Ditta G.E. Medical Systems di Milano, mediante adesione alla Convenzione CONSIP, diversi Ecotomografi;
- che la fornitura dei predetti Ecotomografi include anche i relativi servizi di assistenza tecnica e manutenzione;

PRESO ATTO che con nota del Servizio Provveditorato n. 2842720 del 08.11.2010, è stata inviata al Servizio Ingegneria Clinica, per i successivi adempimenti di competenza e liquidazione, la pratica relativa al presente servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli Ecotomografi in argomento;

VISTE le fatture relative ai canoni dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle predette apparecchiature elettromedicali, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. "A",

PRECISATO che l'importo riferito alle singole fatture è rapportato ai canoni dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica effettuati nel 1° trimestre 2011;

CONSIDERATO che i servizi indicati nelle suddette fatture sono stati regolarmente eseguiti, come si evince anche dai rapporti di lavoro redatti e firmati dai tecnici della Ditta G.E. Medical Systems di Milano e controfirmati dai referenti delle diverse Unità Operative, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. "B";

PRESO ATTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture emesse a fronte dei servizi in argomento, al fine di evitare oneri impropri a carico di questa A.S.L.;

RITENUTO pertanto di dover autorizzare e liquidare la spesa relativa ai canoni dei presenti servizi;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di autorizzare a favore Ditta G.E. Medical Systems di Milano l'importo complessivo di Euro 3.154,18 IVA compresa, relativo ai canoni dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione degli Ecotomografi in argomento presenti nell'Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, effettuati nel 1° trimestre 2011;

Di liquidare le fatture singolarmente indicate nel prospetto All. "C", dell'importo complessivo di Euro 3.154,18 IVA compresa, relative ai canoni di servizio di assistenza tecnica e manutenzione in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020101 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate", autorizzazione di spesa n. 1/2001 Sub 120;

Di imputare il costo complessivo di Euro 3.154,18 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sui centri di costo indicati nel prospetto All. "C";

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta G.E. Medical Systems di Milano;

Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-Dr. Ing. Barbara Podda-




Istruttoria Salvatore Seoni

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda

Via Rockefeller snc
09170 **Oristano**
Tel 0783317330 Fax 0783779102
www.asloristano.it
E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

Pag. 2 di 3

 ASL Oristano

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

A.S.L. N. 5 ORISTANO

Allegato "C" alla Determinazione del Direttore del Servizio Ingegneria Clinica n° 91 del 21.07.2011

Ditta	N° fattura	Data fattura	Importo	Autorizzazione	Centro di Costo	Conto Economico
Ditta G.E. Medical Systems di Milano	B2000553	22/03/2011	678,19	N. 1/2001 Sub 120	5AAF00	n. 0507020101
Ditta G.E. Medical Systems di Milano	B2000554	22/03/2011	678,19	N. 1/2001 Sub 120	5AAD02BB101	n. 0507020101
Ditta G.E. Medical Systems di Milano	B2000552	22/03/2011	912,80	N. 1/2001 Sub 120	5AAE00	n. 0507020101
Ditta G.E. Medical Systems di Milano	B2000556	22/03/2011	885,00	N. 1/2001 Sub 120	5AAE00	n. 0507020101
TOTALE			3.154,18			





GE Medical Systems Italia

GE Medical System Italia S.p.A.
Via Galeno, 36 20126 Milano, Italia
T.: +39 02 26001111, F.: +39 02 26001199
General Electric Company

GE Healthcare

FATTURA N.

B2000556

Data : 22/03/2011
Vs. ordine N. : DEL.D.G.250-17/02/1
Codice cliente : 53845E
Codice IVA cliente : 00681110953

Riferimento: 8213629
Ns. offerta: del
Vs. delibera: del 20 02 09

Intestata a:



Omni DCOOS2380 18/09/07
CA -CP P1 0029

10702982-0029-000253

AZIENDA USL 5 ORISTANO

VIA CARDUCCI, 35/37

09170 ORISTANO

AZIENDA USL 5 ORISTANO
VIA CARDUCCI, 35/37
09170 ORISTANO

Cod. 25h50
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 6482 del 28.04.11

Codice Site: A53023 S. MARTINO O.C. Sistema:
Chiamata: Data inizio: Data fine:
Rapporto:
Bolla di consegna: del Bolla di consegna: del
Descrizione intervento:

Data	27 APR. 2011	ASL 5
Arrivo		
Dir. Osp.		
Dir. Gen.		
Dir. Amm.		
Altro		

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Importo (EUR)
CONTRATTO MANUTENZIONE DAL 19.03.10 AL 18.03.13				
P.O. S.MARTINO - ORISTANO				
ECOGRAFO LOGIQ P5 PRO - SISTEMA A5302317				
DELIBERA D.G. 250 DEL 17.02.09				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE				
N:3047CNSP	DAL 19 03 2010	AL 18 03 2013		
CANONE CONTRATTO :		8850,00		
PERIODO DI FATTURAZIONE				
DAL 19 12 2010	AL 18 03 2011			737,50
			IMPONIBILE	737,50
			IVA 20,00 %	147,50
			TOTALE	885,00

VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO:

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA FILIALE 06720 - MILANO CORDUSIO
IBAN: IT930200809432000003194949

Intestato a GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 90 GG DF RD / iscrizione al RAEE n. IT08010000000040

IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO VERRANNO

APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO LEGALE IN

VIGORE IN BASE AL D.LGS.9 OTTOBRE 2002, n.231

REGISTRATA SUL LIBRO DELLE FATTURE SOSPese AI SENSI DELLA CIRCOLARE

32/501388 DEL 27.04.73 E DELL' ART. 6 D.P.R. 633/72



GE Medical Systems Italia

GE Medical System Italia S.p.A.
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano, Italia
 T.: +39 02 26001111, F.: +39 02 26001199
 General Electric Company
GE Healthcare

Pag. 1 / 1

FATTURA N.

B2000552

Data : 22/03/2011

Vs. ordine N. : 55402 DEL 08.08.08

Codice cliente : 53845E

Codice IVA cliente : 00681110953

Fiefrimento: 8213625

Ns. offerta:	Data Prot.	del
Vs. delibera:	Orig / Azi	del
Direz. (inviata a):		
Distretto		
Data		
29 APR. 2011		
Direz. Osp.		
Serv. Amm.		
Altro		



Omol DCO052380 18/09/07
 CA -CP P1 0029

10702982-0029-000251

AZIENDA USL 5 ORISTANO

VIA CARDUCCI, 35/37

09170 ORISTANO

AZIENDA USL 5 ORISTANO
 VIA CARDUCCI, 35/37
 09170 ORISTANO

Cod. 25450
 SERVIZIO BILANCIO
 REGISTRO FATTURE
 N°7321 del 10.05.11

Codice Site: A53023 S.MARTINO O.C.

Sistema:

Chiamata: Data inizio:

Data fine:

Rapporto: del

Bolla di consegna: del

Descrizione intervento:

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Importo (EUR)
CONTRATTO MANUTENZIONE DAL 31.10.09 AL 30.10.12				
ECOGRAFO VIVID 7 PRO - SISTEMA CONSIP3122				
VS. ORDINE N. 55402 DEL 08.08.2008				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE				
N:3021CNSP	DAL 31 10 2009	AL 30 10 2012		
CANONE CONTRATTO :		9128,00		
PERIODO DI FATTURAZIONE				
DAL 01 01 2011	AL 31 03 2011			760,67

IMPONIBILE				760,67
IVA 20,00 %				152,13

TOTALE				912,80
				=====

VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO:

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA FILIALE 06720 - MILANO CORDUSTO

IBAN: IT93E0200809432000003194949

Intestato a GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 90 GG DF RD / iscrizione al RAEE n. IT08010000000040

IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO VERRANNO

APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO LEGALE IN

VIGORE IN BASE AL D.LGS.9 OTTOBRE 2002, n.231

REGISTRATA SU: LIBRO DELLE FATTURE SOSEPE AI SENSI DELLA CIRCOLARE

32/501388 DEL 27.04.73 E DELL' ART. 6 D.P.R. 633/72

Capitale € 5.000.000,00 Int. versato
 Sede Legale, Uffici Amministrativi e Commerciali: Via Galeno 36 - 20126 Mila
 Iscr. n. 93027710016 Registro Imprese di Milano, R.E.A. 1689710
 c.f. 93027710016 / P.IVA 03663500969



GE Medical Systems Italia

GE Medical System Italia S.p.A.
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano, Italia
 T.: +39 02 26001111, F.: +39 02 26001199
 General Electric Company
GE Healthcare

Pag. 1 / 1

FATTURA N.

B2000554

Data : 22/03/2011
 Vs. ordine N. : 55601 - 20.08.08
 Codice cliente : 53845E
 Codice IVA cliente : 00681110953

Riferimento: 8213627
 Ns. offerta: del
 Vs. delibera: del

Intestata a:



Omal DC0052380 18/09/07
 CA -CP P1 0029

10702982-0029-000250

AZIENDA USL 5 ORISTANO
 VIA CARDUCCI, 35/37
 09170 ORISTANO

AZIENDA USL 5 ORISTANO
 VIA CARDUCCI, 35/37
 09170 ORISTANO

Cod. 25450
 SERVIZIO BILANCIO
 REGISTRO FATTURE
 N° 181 del 28.04.11

Codice Site:	M53845R	AZ. USL 5 ORISTANO	Sistema:	Oni/Ani
Chiamata:		Data inizio:	Data fine:	Din. Gen
Rapporto:				Din. Gen
Bolla di consegna:		del	Bolla di consegna:	Data
Descrizione intervento:				27 APR. 2011
				Arrivo
				Linea Anni
				Din. Gen
				Serv. Anni
				Altri

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Importo (EUR)
	CONTRATTO MANTENZIONE DAL 12.12.09 AL 11.12.12			
	POLIAMBULATORIO DI TERRALBA - CONSIP3259			
	POLIAMBULATORIO DI ALES - CONSIP3260			
	ORDINE 55601 DEL 20.08.08			
	CONTRATTO DI MANUTENZIONE			
	N:3041CNSP DAL 12 12 2009 AL 11 12 2012			
	CANONE CONTRATTO : 9031,98			
	PERIODO DI FATTURAZIONE			
	DAL 01 01 2011 AL 31 03 2011			565,16
			IMPONIBILE	565,16
			IVA 20,00 %	113,03
			TOTALE	678,19

VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO:

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA FILIALE 06720 - MILANO CORDUSTO

IBAN: IT93E0200809432000003194949

Intestato a GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 90 GG DF RD / iscrizione al RAEE n. IT08010000000040

IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO VERRANNO

APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO LEGALE IN

VIGORE IN BASE AL D.LGS.9 OTTOBRE 2002, n.231

REGISTRATA SUL LIBRO DELLE FATTURE SOSPESSE AI SENSI DELLA CIRCOLARE

32/501388 DEL 27.04.73 E DELL' ART. 6 D.P.R. 633/72

Capitale € 5.000.000,00 Int. versato
 Sede Legale, Uffici Amministrativi e Commerciali: Via Galeno 36 - 20126 Mila
 Iscr. n. 93027710016 Registro Imprese di Milano, R.E.A. 1689710
 c.f. 93027710016 / P.IVA 03663500969



GE Medical Systems Italia

Pag. 1 / 1

GE Medical System Italia S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano, Italia
T.: +39 02 26001111, F.: +39 02 26001199
General Electric Company
GE Healthcare

FATTURA N.

B2000553

Data : 22/03/2011
Vs. ordine N. : 55605-20.08.08
Codice cliente : 53845E
Codice IVA cliente : 00681110953

Riferimento: 8213626
Ns. offerta: del
Vs. delibera: del

Intestata a:



Omol DCOOS2380 10/09/07
CA -EU P1 0006

10702982-0005-000042

AZIENDA USL 5 ORISTANO
VIA CARDUCCI, 35/37
09170 ORISTANO

AZIENDA U.S.L. N. 5 ORISTANO
DISTRETTO SANIT. DI GHILARZA
ATT.NE SIG.MARIO NIEDDU
VIA MATTEOTTI 27
09074 GHILARZA CA

Cod. 25450
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 6480 del 28.04.11

Codice Site: A52106 DELOGU PRES. OSP. Sistema:
Chiamata: Data inizio: Data fine:
Rapporto: del Bolla di consegna:
Bolla di consegna: del

Stampa: 26 APR. 2011
ASLS

Descrizione intervento:

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Importo (EUR)
CONTRATTO MANUTENZIONE DAL 11.12.09 AL 10.12.12				
P.O. DELOGU - ORISTANO				
ECOGRAFO LOGIQ P5 PRO - MEDICINA - CONSIP3257				
ECOGRAFO LOGIQ P5 PRO - UROLOGIA - CONSIP3258				
CONTRATTO DI MANUTENZIONE				
N:3040CNSP DAL 11 12 2009 AL 10 12 2012				
CANONE CONTRATTO : 8776,98				
PERIODO DI FATTURAZIONE				
DAL 01 01 2011 AL 31 03 2011 565,16				
IMPONIBILE				565,16
IVA 20,00 %				113,03
TOTALE				678,19

VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO:
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA FILIALE 06720 - MILANO CORDUSIO
IBAN: IT930200809432000003194949
Intestato a GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 90 GG DF RD / iscrizione al RAEE n. IT08010000000040
IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO VERRANNO
APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO LEGALE IN
VIGORE IN BASE AL D.LGS.9 OTTOBRE 2002, n.231
REGISTRATA SUL LIBRO DELLE FATTURE SOSPese AI SENSI DELLA CIRCOLARE
32/501388 DEL 27.04.73 E DELL' ART. 6 D.P.R. 633/72

Capitale € 5.000.000,00 int. versato
Sede Legale, Uffici Amministrativi e Commerciali: Via Galeno 36 - 20126 Mil
Iscr. n. 93027710016 Registro Imprese di Milano, R.E.A. 1669710
c.f. 93027710016 / P.IVA 03663500969



Rapporto tecnico

Rapporto tecnico			
Job N 14632821	Tipo di RFS P	Rapporto Technico N 937821L319	Data : 27/05/11 (DD/MM/YY)
Cliente :	S.MARTINO O.C.		
Codice Sistema	: A5302317	Nome Sistema :	LOGIQ P5 PRO BT08
Cliente (optional)	: DOTT.SSA VIRDI	Ordine N. (optional)	:
Tecnico	: Alessandro Nicosia	Lavoro completo	: Si
Contatore RX	:	Reso alle ore (HH:MM)	: 13:30
FMI N.	:	Modello N.	:
Serie N.	:	Codice Complet.	: N/A
Diagnosi	: Manutenzione		
Azione Correttiva	: Manutenzione preventiva. Il nuovo codice di sistema e' A5310803.		

Ore Lavoro			
Sottosistema	Funzione Tecnica	Dalle (HH:MM)	Alle (HH:MM)
CTRL C LOGIQ P5		12:30	13:30

Parti di ricambio sostituite			
Codice Parte	Descrizione	Q.ta	Sottosistema

Ore Totale			
Ore Norm. Lavoro	Ore Straord. Lavoro	Ore Norm. Viaggio	Ore Straord. Viaggio
01:00	00:00	05:00	



Nicosia Alessandro

Firma del Tecnico



Dott.ssa Viridis Bianca

Firma del Cliente



GE Medical Systems Italia

Chek List Manutenzione Preventiva
Ecografi
Manutenzione preventiva Rev. 7

Cliente

Sito: OSP. S.Martino ,Oristano Data: 27/05/2011

Modello: Logiq P5 Sistema: A5302317 Job: 14632821

Controlli Funzionali

B - Mode:	ok	M-Mode:	ok	Color - Mode:	ok
Doppler Pulsato:	ok	Doppler Continuo:	ok	Doppler Ausiliario:	ok
Tastiera Alfanumerica:	ok	External Keyboard:	ok	Trackball:	ok

Ispezione Sonde

Cavo:	ok	Connettore:	ok	Lente/Membrana:	ok
Meccanica Endoscopio:	ok	Corpo:	ok	Funzionalità:	ok

Pulizia

Interna:	ok	Esterna:	ok	Filtri:	ok
----------	----	----------	----	---------	----

Regolazioni /Calibrazioni

Test Diagnostici:	ok	Contollo Alimentazioni:	ok	Contollo Batteria BIOS:	ok
Controllo Data/Ora	ok	Regolazioni Monitor:	ok	Funzionalità Ventole:	ok

Periferiche

Connessioni:	ok	Funzionamento:	ok	Pulizia:	ok
--------------	----	----------------	----	----------	----

Cavi e Parti Applicate

Cavi Alimentazione:	ok	Cavi Segnale:	ok	Cavi ECG:	N/A
---------------------	----	---------------	----	-----------	-----

Parti Meccaniche/involucro

Fissaggio pannelli:	ok	Portasonde e gel	ok	Freni / Ruote:	ok
---------------------	----	------------------	----	----------------	----

Strumenti Utilizzati

Descrizione:	Biotek	Modello:	601pro	BAR Code:	S1886
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	

NOTE

FSE

937821

Tecnico: Nicosia Alessandro

Firma:



GE Medical Systems Italia

Chek List Manutenzione Preventiva
Ecografi

Manutenzione preventiva Rev. 7

Cliente

Sito: Az USL n° 5 OR Osp S.Martino Data: 01/04/2011

Modello: Vivid 7 Sistema: Consip3122 Job: 14306821

Controlli Funzionali

B - Mode:	ok	M-Mode:	ok	Color - Mode:	ok
Doppler Pulsato:	ok	Doppler Continuo:	ok	Doppler Ausiliario:	ok
Tastiera Alfanumerica:	ok	External Keyboard:	ok	Trackball:	ok

Ispezione Sonde

Cavo:	ok	Connettore:	ok	Lente/Membrana:	ok
Meccanica Endoscopio:	ok	Corpo:	ok	Funzionalità:	ok

Pulizia

Interna:	ok	Esterna:	ok	Filtri:	ok
----------	----	----------	----	---------	----

Regolazioni /Calibrazioni

Test Diagnostici:	ok	Contollo Alimentazioni:	ok	Contollo Batteria BIOS:	ok
Controllo Data/Ora	ok	Regolazioni Monitor:	ok	Funzionalità Ventole:	ok

Periferiche

Connessioni:	ok	Funzionamento:	ok	Pulizia:	ok
--------------	----	----------------	----	----------	----

Cavi e Parti Applicate

Cavi Alimentazione:	ok	Cavi Segnale:	ok	Cavi ECG:	ok
---------------------	----	---------------	----	-----------	----

Parti Meccaniche/involucro

Fissaggio pannelli:	ok	Portasonde e gel	ok	Freni / Ruote:	ok
---------------------	----	------------------	----	----------------	----

Strumenti Utilizzati

Descrizione:	Biotek	Modello:	601pro	BAR Code:	S1886
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	

NOTE

FSE

937821

Tecnico: Nicosia Alessandro Firma: _____




Rapporto tecnico

Rapporto tecnico			
Job N 14306821	Tipo di RFS P	Rapporto Technico N 937821L296	Data : 01/04/11 (DD/MM/YY)
Cliente :	S.MARTINO O.C.		
Codice Sistema	: CONSIP3122	Nome Sistema :	VIVID 7 PRO BT08
Cliente (optional)	: DOTT.ESSA MATI	Ordine N. (optional)	:
Tecnico	: Alessandro Nicosia	Lavoro completo	: Si
Contatore RX	:	Reso alle ore (HH:MM)	: 12:30
FMI N.	:	Modello N.	:
Serie N.	:	Codice Complet.	: N/A
Diagnosi	: Manutenzione		
Azione Correttiva	: Manutenzione preventiva		

Ore Lavoro			
Sottosistema	Funzione Tecnica	Dalle (HH:MM)	Alle (HH:MM)
CTRL C VIVID 7		11:30	12:30

Parti di ricambio sostituite			
Codice Parte	Descrizione	Q.ta	Sottosistema

Ore Totale			
Ore Norm. Lavoro	Ore Straord. Lavoro	Ore Norm. Viaggio	Ore Straord. Viaggio
01:00	00:00	03:00	



Nicosia Alessandro

Firma del Tecnico



Dott.essa Matilde Scanu

Firma del Cliente



Cliente

Sito: ASL 5 Oristano Osp.S.Martino Data: 24/05/2011

Modello: Vivid 7 Sistema: Consip 3122 Job: 14318821

Controlli Funzionali

B - Mode:	ok	M-Mode:	ok	Color - Mode:	ok
Doppler Pulsato:	ok	Doppler Continuo:	ok	Doppler Ausiliario:	ok
Tastiera Alfanumerica:	ok	External Keyboard:	ok	Trackball:	ok

Ispezione Sonde

Cavo:	ok	Connettore:	ok	Lente/Membrana:	ok
Meccanica Endoscopio:	ok	Corpo:	ok	Funzionalità:	ok

Pulizia

Interna:	ok	Esterna:	ok	Filtri:	ok
----------	----	----------	----	---------	----

Regolazioni /Calibrazioni

Test Diagnostici:	ok	Contollo Alimentazioni:	ok	Contollo Batteria BIOS:	ok
Controllo Data/Ora	ok	Regolazioni Monitor:	ok	Funzionalità Ventole:	ok

Periferiche

Connessioni:	ok	Funzionamento:	ok	Pulizia:	ok
--------------	----	----------------	----	----------	----

Cavi e Parti Applicate

Cavi Alimentazione:	ok	Cavi Segnale:	ok	Cavi ECG:	OK
---------------------	----	---------------	----	-----------	----

Parti Meccaniche/involucro

Fissaggio pannelli:	ok	Portasonde e gel	ok	Freni / Ruote:	ok
---------------------	----	------------------	----	----------------	----

Strumenti Utilizzati

Descrizione:	Biotek	Modello:	601pro	BAR Code:	S1886
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	

NOTE

FSE

937821

Tecnico: Nicosia Alessandro

Firma:




Rapporto tecnico

Rapporto tecnico			
Job N 14318821	Tipo di RFS P	Rapporto Technico N 937821L314	Data : 24/05/11 (DD/MM/YY)
Cliente :	S.MARTINO O.C.		
Codice Sistema	: CONSIP3122	Nome Sistema :	VIVID 7 PRO BT08
Cliente (optional)	: CAPO SALA	Ordine N. (optional)	:
Tecnico	: Alessandro Nicosia	Lavoro completo	: Si
Contatore RX	:	Reso alle ore (HH:MM)	: 16:30
FMI N.	:	Modello N.	:
Serie N.	:	Codice Complet.	: N/A
Diagnosi	: Manutenzione		
Azione Correttiva	: Manutenzione preventiva		

Ore Lavoro			
Sottosistema	Funzione Tecnica	Dalle (HH:MM)	Alle (HH:MM)
CTRL C VIVID 7		15:30	16:30


Parti di ricambio sostituite			
Codice Parte	Descrizione	Q.ta	Sottosistema

Ore Totale			
Ore Norm. Lavoro	Ore Straord. Lavoro	Ore Norm. Viaggio	Ore Straord. Viaggio
01:00	00:00	00:30	



Nicosia Alessandro

Firma del Tecnico



Giovanni Bonu

Firma del Cliente



GE Medical Systems Italia

Chek List Manutenzione Preventiva
Ecografi
Manutenzione preventiva Rev. 7

Cliente

Sito: Az USL n° 5 Osp Ghilarza Data: 16/03/2011

Modello: Logiq P5 Sistema: Consip 3257 Job: 14305821

Controlli Funzionali

B - Mode:	ok	M-Mode:	ok	Color - Mode:	ok
Doppler Pulsato:	ok	Doppler Continuo:	ok	Doppler Ausiliario:	ok
Tastiera Alfanumerica:	ok	External Keyboard:	ok	Trackball:	ok

Ispezione Sonde

Cavo:	ok	Connettore:	ok	Lente/Membrana:	ok
Meccanica Endoscopio:	ok	Corpo:	ok	Funzionalità:	ok

Pulizia

Interna:	ok	Esterna:	ok	Filtri:	ok
----------	----	----------	----	---------	----

Regolazioni /Calibrazioni

Test Diagnostici:	ok	Contollo Alimentazioni:	ok	Contollo Batteria BIOS:	ok
Controllo Data/Ora	ok	Regolazioni Monitor:	ok	Funzionalità Ventole:	ok

Periferiche

Connessioni:	ok	Funzionamento:	ok	Pulizia:	ok
--------------	----	----------------	----	----------	----

Cavi e Parti Applicate

Cavi Alimentazione:	ok	Cavi Segnale:	ok	Cavi ECG:	
---------------------	----	---------------	----	-----------	--

Parti Meccaniche/involucro

Fissaggio pannelli:	ok	Portasonde e gel	ok	Freni / Ruote:	ok
---------------------	----	------------------	----	----------------	----

Strumenti Utilizzati

Descrizione:	Biotek	Modello:	601pro	BAR Code:	S1886
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	
Descrizione:		Modello:		BAR Code:	

NOTE

FSE

937821

Tecnico: Nicosia Alessandro

Firma: