

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 99 DEL 29.08.08

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPRISTINO TELEMETRIA IN DOTAZIONE U.O. CARDIOLOGIA P.O. DI ORISTANO - DITTA PHILIPS, CIG Z6E0137118

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di in-costituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PRESSO che il Responsabile dell'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano ha inoltrato formale richiesta per la riparazione della Telemetria Intellivue TRX della Philips in dotazione alla stessa Unità Operativa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A);

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità della Telemetria Intellivue TRX della Philips in uso all'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, la Ditta Philips di Monza (Milano) in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

ASL 5 Oristano

Via Rockefeller snc

09170 Oristano

Tel 0783317330 Fax 0783779102

www.asloristano.it

E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda

DATO ATTO che il Servizio di Ingegneria Clinica ha richiesto alla Ditta Philips di Monza (Milano) un preventivo di spesa per il ripristino della Telemetria Intellivue TRX della Philips;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Philips di Monza (Milano), relativi vo alla richiesta di ripristino della Telemetria Intellivue in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo-vo di spesa presentato dalla Ditta Philips di Monza (Milano);

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere al ripristino della Telemetria Intellivue in argomento, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dall'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i. e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Philips di Monza (Milano) il ripristino della Telemetria Intellivue TRX della Philips in dotazione all'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro 2.637,80 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 2.637,80 IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente all'intervento sull'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 057020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa n° 1/2011 Sub 131;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 2.637,80 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° 5AAE0202AA0404;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda

Via Rockefeller snc
09170 Oristano
Tel 0783317330 Fax 0783779102
www.asloristano.it
E-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

Istruttoria Salvatore Seoni



-Dr. Ing. Barbara Podda-

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
ORISTANO**

Allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio Ingegneria Clinica N° _____ DEL _____

U.O. richiedente	Centro di Costo	Apparecchiatura	Ditta contattata	Data preventivo	Preventivo IVA esclusa	IVA 20%	Preventivo IVA inclusa
Cardiologia P.O. San Martino di Oristano	5AAE0202A0404	Telemetria Intellivue TRX	Ditta Philips di Monza (Milano)	18.07.2011	2,198,17	439,63	2.637,80

196,00 640,00 1.362,17 2.198,17

Dettagli della comunicazione

CIG	Z6E0137118
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.198,17
Oggetto	AFFIDAMENTO RIPRISTINO TELEMETRIA IN DOTAZIONE U.O. CARDIOLOGIA P.O. DI ORISTANO
Procedura di scelta contrante	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
- CIG accordo quadro	-
- CUP	-

Philips S.p.A.
 Healthcare
 Via G. Casati, 23
 20052 Monza

Ass. Tec. Walter Piga
 Sistem. Assendi
 Ser. Ass. Tec. Walter Piga
 ASL ORISTANO
 Via Clinica

SPETT.LE
 ASL ORISTANO
 VIA ROCKFELLER, SNC
 09170 ORISTANO - OR
 SERV. INGEGNERIA CLINICA
 C.A. ING. BARBARA PODDA
 FAX 0783/779102

Oggetto: PREVENTIVO 20431542 Data: 18.07.2011

Come da Vs. richiesta telefonica data odierna, Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta per l'intervento correttivo sulla Vs. apparecchiatura PHILIPS TELEMETRY SYSTEM config. CM705904 (s.n. US90806504 - 1° livello), sito presso il Rep. Di Cardiologia del P.O. San Martino di Oristano. L'intervento di che trattasi verrà eseguito alle condizioni che seguono e di quanto indicato nell'allegato "Condizioni generali di contratto per interventi di riparazione" che costituisce parte inscindibile della presente offerta.

Elenco dei prezzi dei ricambi, delle ore lavoro/viaggio e diritto di chiamata:

> DIRITTO DI CHIAMATA	Euro	196,00
> IMPORTO ORE LAVORO E VIAGGIO	Euro	640,00
> ELENCO RICAMBI N. 1 ITS 2/4 PWD ECG/SPO2 IEC	Euro	1.362,17

Tariffa oraria applicata come da Tariffario in vigore, riportato in allegato.

Il prezzo applicato alle parti è in formula Exchange e tiene conto del ritiro delle parti guaste, solo se praticabile.

Vi segnaliamo che la diagnosi per la determinazione del preventivo è stata effettuata telefonicamente attraverso il ns. Servizio Remoto. In seguito alle Vs. segnalazioni sono state indicate per completezza le parti che potrebbero risultare danneggiate. Si precisa che solo in fase di riparazione i nostri tecnici potranno definire con esattezza la natura e l'entità del guasto a cui faremo seguire ns. consuntivo definitivo. Nel caso in cui fossero necessari interventi correttivi diversi da quelli preventivati, provvederemo immediatamente a trasmetterVi un nuovo preventivo di spesa. Resta inteso che, qualora non fosse d'accordo nella modalità d'intervento sopradescritta, siamo disponibili dietro Vs. conferma, ad effettuare un intervento di diagnosi. Si intende che le parti guaste sostituite diverranno di ns. proprietà.

Philips S.p.A.
 Sede Operativa:
 Via G. Casati, 23 - 20052 Monza
 Tel. 039-203.1
 www.philips.com

Sede Legale:
 Via L. Mascheroni, 5 - 20123 Milano
 Cap. Soc. Euro 68.068.000,00 i.v.
 Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e P.IVA n. 00856750153
 R.E.A. Milano n. 88001
 Direzione e coordinamento: Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Registro del Productor AEE n. IT08010000000099


Philips S.p.A.
Healthcare
Via G. Casati, 23
20052 Monza

- VALIDITA' OFFERTA: 30 gg. dalla data della presente salvo proroga scritta.
- IVA: a Vs. carico a termini di legge.
- PAGAMENTO: 90 gg data fattura. Il pagamento effettuato oltre i termini stabiliti comporterà l'addebito degli interessi di mora come previsto da D.L. n. 231 del 9 Ottobre 2002.
- ESECUZIONE dell'attività entro 15 giorni data ricevimento ordine.

Gli importi sopra indicati sono stati determinati tenendo conto del ritiro a ns. carico delle parti guaste sostituite.
Restiamo in attesa di copia della presente da Voi debitamente sottoscritta per accettazione. Per informazioni / richieste, contattare il Sig. Centonze ai seguenti numeri:

TEL. 800.232100
FAX 039.2036299
RIF. PREV. 20431542

Distinti Saluti


Philips S.p.A.
Healthcare
CS & Operations Manager
Mauro Di Pilato

Il Cliente, per accettazione Timbro e Firma :

Per approvazione espressa di quanto sopra nonché degli articoli dell'allegato "Condizioni generali di contratto per interventi di riparazione"; art.1 "Sicurezza dell'apparecchiatura (diagnosi)", art.2 "Parti di ricambio", art.5 "Documentazione degli interventi", art.6 "Garanzia dell'intervento e delle parti di ricambio", art.8 "Limitazione di responsabilità", art.9 "Foro competente".

Il Cliente, per accettazione Timbro e Firma: _____

Philips S.p.A.
Sede Operativa:
Via G. Casati, 23 - 20052 Monza
Tel.: 039-203.1

Sede Legale:
Via L. Mascheroni, 5 - 20123 Milano
Cap. Soc. Euro 68.068.000,00 i.v.
Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e P.IVA n. 00856750153
R.E.A. Milano n. 88001
Direzione e coordinamento: Koninklijke Philips Electronics N.V.
Registro del Produttore AEE: n. IT08010000000099

www.philips.com

Area Tecnica
 Servizio di Ingegneria Clinica
 P.O. San Martino (2° Piano) Via Rizzoli 540 02710 Oristano
 Tel. 0783 779102 Fax. 0783 779102 E-mail: tecnica@asl.oristano.it

	N° Pratica
---	------------

Parte riservata al Ricevente

Il Richiedente

 Sig. _____
 Tel. _____

Referente di Struttura Organizzativa:

Descrizione del Malfunctionamento: NON FUNZIONA NON FUNZIONA NESSUN SEGNALE IN CONTROLLO	
Presidio S. Martino	Struttura Organizzativa Cardiologia
Edificio - Piano - Stanza N° 10	Descrizione apparecchiatura TELEFONO
N° Inventario 1.013.54.P.B. 481	Matricola GMDN: 37356
Codifica CIVAB Ditta Manutentrice TELEFONO	Persona, di reparto, da contattare - Telefono/Fax Urgente
Proprietà (Azienda/Service/Altri)	Garanzia Macchina

DESCRIZIONE: Richiesta di intervento per manutenzione correttiva su dispositivi elettromedicali
 Procedure per l'Accreditamento nella Gestione delle Tecnologie Sanitarie
 Parte 4: Manutenzione Correttiva
 PG 4.01 e PO 4.01

Mod. SO-4a
 Richiesta n°: _____
 Data: 27/06/2011 Ora: 13:50
 Trasmettere via Fax al seguente numero: 0783-779102

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5



Prot. 82/IC11/VP

Oristano li, 01 Luglio 2011

OGGETTO: Richiesta intervento tecnico **URGENTE** apparecchiatura **in contratto**.

Fax 070 240980

Spett.le Ditta TERAPON

Si richiede un intervento tecnico dell'apparecchiatura **in GARANZIA** di seguito indicata, in dotazione all'Unità Operativa di Cardiologia "UTIC" del P.O. San Martino di Oristano

Tipo apparecchiatura	N° matricola	Difetto riscontrato
Telemetria Intellivue TRx+Phillips mod. TRx4851A	US90806504 INV 2281/SIC	Non invia nessun segnale

Codesta spettabile Ditta è autorizzata ad effettuare un sopralluogo presso la predetta Unità Operativa, prendendo preventivamente i necessari contatti con l'Unità Operativa (centrino 0783 3171) o con il Servizio di Ingegneria Clinica al seguente numero telefonico 0783 317331. La manutenzione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del costruttore ed in conformità con le normative CEI del Comitato Tecnico 62 o 66 valide per l'apparecchiatura elettromedicale sopra specificata.

Si precisa che nei casi di interventi su parti connesse alla rete o al paziente ed in tutti gli altri casi in cui i risultati specificati dalla normativa sulle manutenzioni al termine della stessa dovrà essere eseguita la verifica di sicurezza elettrica ai sensi della CEI 62.5 o 66.5. La Ditta dovrà rilasciare o trasmettere via fax al n° 0783 317331 e all'indirizzo e-mail: ingegneriaclinica@asl.oristano.it e salvatore.seoni@asl.oristano.it, il verbale di lavoro e la copia delle verifiche eseguite che dovrà riportare il numero, la data di protocollo e l'oggetto della presente nonché l'attestazione da parte del responsabile dell'Unità Operativa della regolarità dell'intervento. Si precisa che una copia cartacea del suddetto rapporto di lavoro e verifica dovrà essere consegnata al responsabile dell'unità operativa, per essere allegata al libro macchina dell'apparecchiatura. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e alle norme dell'UNI. E. e dovranno essere conformi a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchiatura elettromedicale; le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali ed essere esenti da vizi e da difetti e la Ditta sarà ritenuta responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni.

Certi di una fattiva collaborazione, con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Walter Piga

QUARTO PIUMIS
V.le GARIBOLDI 27107538
18/07/11

ASL 5 Oristano

Via Rockefeller snc

09170 Oristano

Tel 0783317330 Fax 0783779102

www.asloristano.it

E-mail: ingegneriaclinica@asl.oristano.it

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda