

# Rapporto Tecnico

Allegato n° 2 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° 24 del 24  
Composto di n° 24 fogli

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Intervento effettuato presso:

P. O.SAN MARTINO  
VIA ROCKFELLER  
ORISTANO, OR 09170

Tecnico

Claudio Bighi (5048) [46]

Codice Cliente

91038230  
AZIENDA USL 5 ORISTANO

Data apertura chiamata

19/02/2014  
Rif. ord. cliente  
DDT171104354(GAR12+12)

Motivo della chiamata

INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577

Persona da contattare

Indicator

IN

Pag. 1 / 22

Pos.	Quant.	Cod. parte	Descrizione	Data intervento
0010			<b>Ns. Rif. 115495238</b> Collaudo - Installazione <b>SHP OEM CPU INFINITY CENTRAL 3</b> <b>INFINITY CENTRAL STATION</b> Disp. 1011156645 Matr. 12317M00388 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b>	

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 2 / 22

18/02/2014

Alla riunione preparatoria per l'installazione del monitor nella UTIC hanno partecipato i Signori: Bighi e Mascia ( Draeger Medical); Caddeo ( Primario Reparto); Serra e Piga (Ingegneria Clinica Ospedallera). E' stat stilata uan tabella di marcia da tutti condivisa. L'inizio dei lavori è fissato per il 25/02/2014.

25/02/2014

Sballaggio colli. Verifica materiale. Lavoro eseguito in collaborazione con il Sig. Piga Valter dell'Ingegneria Clinia Ospedallera.

26/02/2104

Per consentire la ristrutturazione dell'UTIC, la centrale ed 8 posti letto sono stati installati nei locali della vecchia Rianlamzione. Eseguite prove di sicurezza su: centarle; stampanti e 10 minitor. Lavoro eseguito in collaborazioen con il Sig. Mascia Massimo. Alla presenza del sig. Piga Valter è stata fatta la messa in funzione del sistema in attesa della terminazione dei lavori e conseguente collaudo finale.

27/02/2014

Terminati lavori di installazione e prove di sicurezza. La verifica del materiale per i due posti di telemetria ha rilevato che gli apparecchi non sono stati programmati all'atto della fornitura. Si rimane in attesa di supporto per risolvere il problema. Si fa presente che nella mattinata del 07/03/2014 il lavoro di installazione in UTIC deve essere terminato. La voro eseguito in collaborazione con i Sig.ri Mascia Massimo e Buttafuoco Enrico.

03/03/2014

Il sottoscritto, il Sig. Sanna Stefano (nostro installatore di impianti) ed il Sig Piga (Ingegneria Clinica Ospedallera) hanno concordato praticamente tutti i particolari del sistema di centralizzazione dei monitor.

05/03/2014

Assistito installatore linee dati per risolvere problemi relativi ad alcuni posti letto.

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266813  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 3 / 22

In collaborazione telefonica con il Sig. Acciarino si è tentato di programmare gli ACCESS POINT ed i moduli M300 per la telemetria.  
L'operazione non ha avuto buon fine.

06/03/2014  
Impacchettato tutto il materiale per la telemetria e ritirato.  
Installato, ogni posto letto, staffe porta monitor ed alimentatore.

07/03/2014  
Il materiale della telemetria è stato reballato e spedito con D.H.L. al nostro Specialista in modo che ne possa effettuare la programmazione.

13/03/2014  
Trasferimento della centrale e monitor dai locali della rianimazione ai locali dell'UTIC.  
Rieseguite prove di sicurezza.

20/03/2014  
Cosegnata slitta GCX (list. WC-0002-13) da installare al letto n° 10.  
Presi accordi con il reparto per l'installazione della parte di telemetria che avverrà lunedì pomeriggio.

24/03/2014  
Prelevato il Sig. Acciarino dall'aeroporto di Elmas.  
Trasferiti al S. Martino nell'UTIC.  
Verificato sistema di centralizzazione del monitor e della telemetria. Installati Access Point ed M300. Impostazioni sw del sistema. Ricontrati problema di stampa sulla stampante R 50 delle curve provenienti dagli M300.

25/03/2014  
In supporto al Sig. Acciarino si è rianalizzato il problema della mancanza di dialogo tra M300 e registratore R50n.

26/03/2014  
Ricerca su piazza di materiale per terminare l'installazione.

29/05/2014  
Il Servizio tecnico dell'Ospedale ha installato la slitta da 110 cm di sostegno al monitor al posto letto n° 8. Effettuata installazione del supporto monitor e del monitor stesso. Verificata

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058180152  
P.IVA IT 09058180152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 4 / 22

funzionalità del sistema monitor -centrale.

04/05/06 giugno 2014  
In collaborazione con Il Sig. Acciarino, Specialista Draeger per il monitoraggio, si è provveduto a risolvere il problema di:  
- stampa sul registratore R50 da parte dei telemetri M300  
- Interruzioni delle tracce sulla centrale.  
Riscontrati problemi sul trasferimento dei pazienti da DELTA ad M300 e viceversa.

10/06/2014  
Effettuata ricerca guasto sul problema del trasferimento dati paziente.

19/06/2014  
Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.

0020	1,00 ST	MS18628	<b>SHP ACC M300 PROGRAM KIT</b>	
0030	2,50 h	S001	Installazione IT/ Monitor	18/02/2014
0040	6,00 h	S001	Installazione IT/ Monitor	25/02/2014
0050	7,00 h	S001	Installazione IT/ Monitor	26/02/2014
0060	5,00 h	S001	Installazione IT/ Monitor	27/02/2014
0070	4,50 h	S001	Installazione IT/ Monitor	03/03/2014
0080	7,00 h	S001	Installazione IT/ Monitor	05/03/2014
0090	3,50 h	S001	Installazione IT/ Monitor	06/03/2014
0100	1,50 h	S001	Installazione IT/ Monitor	07/03/2014
0110	7,00 h	S001	Installazione IT/ Monitor	13/03/2014
0120	1,00 h	S001	Installazione IT/ Monitor	20/03/2014
0130	7,00 h	S001	Installazione IT/ Monitor	24/03/2014
0140	4,00 h	S001	Installazione IT/ Monitor	25/03/2014
0150	2,00 h	S001	Installazione IT/ Monitor	05/05/2014
0160	5,00 h	S001	Installazione IT/ Monitor	04/06/2014
0170	5,50 h	S001	Installazione IT/ Monitor	05/06/2014
0180	3,50 h	S001	Installazione IT/ Monitor	06/06/2014
0190	3,50 h	S001	Installazione IT/ Monitor	10/06/2014
0200	0,10 h	S001	Installazione IT/ Monitor	19/06/2014

Esito intervento :

Positivo

Ns. Rif. 115495239

Collaudo - Installazione

0210

**REGISTRATORE R 50 NET**

Disp. 1010426248 Matr. 5500674373

Reparto UTIC

Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)

**MOTIVO DELLA CHIAMATA:**

INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577

Draeger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1268913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 5 / 22

0220	0,10 h	S001	<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495245</b> Collaudo - Installazione  <b>Delta Monitor</b> Disp. 1011184588 Matr. 6006196574 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito Intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495246</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Nellcor SpO2 Pod X8</b> <b>BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758769 Matr. 6503246962 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495247</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Dockingstation</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011184589 Matr. 6103483366  Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	19/06/2014
0230				
0240	0,10 h	S001	<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito Intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495246</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Nellcor SpO2 Pod X8</b> <b>BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758769 Matr. 6503246962 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495247</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Dockingstation</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011184589 Matr. 6103483366  Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	19/06/2014
0250				
0260	0,10 h	S001	<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495247</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Dockingstation</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011184589 Matr. 6103483366  Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	19/06/2014
0270				

Draeger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 6 / 22

0280	0,10 h	S001	<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito intervento :</u> Positivo <b>Ns. Rif. 115495308</b> Collaudo - Installazione <b>Delta Monitor</b> Disp. 1011184595 Matr. 8006246173 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito intervento :</u> Positivo <b>Ns. Rif. 115495309</b> Collaudo - Installazione <b>SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD</b> <b>BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758582 Matr. 8509241468 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito intervento :</u> Positivo <b>Ns. Rif. 115495310</b> Collaudo - Installazione <b>INFINITY DOCKING STATION (IDS)</b> <b>INFINITY DELTA</b>
0290			
0300	0,10 h	S001	
0310			
0320	0,10 h	S001	
0330			

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1268913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Pag. 7 / 22

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

			Disp. 1011184596 Matr. 6103480770 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577	
			<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
0340	0,10 h	M001	<b>Manutenzione</b> <u>Esito Intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495311</b> Collaudo - Installazione	
0350			<b>Delta Monitor</b> Disp. 1011184619 Matr. 6006245468 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577	
			<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
0360	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito Intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495313</b> Collaudo - Installazione	
0370			<b>SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758743 Matr. 6503271177 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577	
			<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
0380	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito Intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495314</b>	

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 8 / 22

0390			<p>Collaudo - Installazione</p> <p><b>INFINITY DOCKING STATION (IDS)</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011184820 Matr. 6103483170 Reperto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)</p> <p><b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577</p> <p><b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.</p>	
0400	0,10 h	S001	<p><b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014</p> <p><u>Esito intervento :</u> Positivo</p> <p><b>Ns. Rif. 115495316</b> Collaudo - Installazione</p>	
0410			<p><b>Delta Monitor</b> Disp. 1011184828 Matr. 6006250480 Reperto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)</p> <p><b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577</p> <p><b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.</p>	
0420	0,10 h	S001	<p><b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014</p> <p><u>Esito intervento :</u> Positivo</p> <p><b>Ns. Rif. 115495318</b> Collaudo - Installazione</p>	
0430			<p><b>SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD</b> <b>BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758771 Matr. 6503142771 Reperto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)</p> <p><b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577</p> <p><b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.</p>	
0440	0,10 h	S001	<p><b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014</p>	

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010



# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bigli (5048) [46]

Pag. 9 / 22

0450			<u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495319</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Dockingstation</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011184829 Matr. 6103483072 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.
0460	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495320</b> Collaudo - Installazione  <b>Delta Monitor</b> Disp. 1011184832 Matr. 6006189368 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.
0470			<b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495321</b> Collaudo - Installazione  <b>SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD</b> <b>BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758764 Matr. 6503248363 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b>
0480	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495321</b> Collaudo - Installazione  <b>SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD</b> <b>BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758764 Matr. 6503248363 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b>
0490			<b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495321</b> Collaudo - Installazione  <b>SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD</b> <b>BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758764 Matr. 6503248363 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b>

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 10 / 22

0500	0,10 h	S001	19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495322</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Dockingstation</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011184634 Matr. 6103480672 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495325</b> Collaudo - Installazione  <b>Delta Monitor</b> Disp. 1011188290 Matr. 6006226774 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495327</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Dockingstation</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011188291 Matr. 6103489458  Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	19/06/2014
0510				
0520	0,10 h	S001	19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495325</b> Collaudo - Installazione  <b>Delta Monitor</b> Disp. 1011188290 Matr. 6006226774 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495327</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Dockingstation</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011188291 Matr. 6103489458  Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	19/06/2014
0530				
0540	0,10 h	S001	19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495327</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Dockingstation</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011188291 Matr. 6103489458  Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	19/06/2014
0550				

Dräger Medical Italia S.p.A

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Pag. 11 / 22

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

0560

0,10 h

S001

**MOTIVO DELLA CHIAMATA:**

INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577

**LAVORO ESEGUITO:**

19/06/2014

Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.

**Installazione IT/ Monitor**

19/06/2014

Esito intervento :

Positivo

**Ns. Rif. 115495368**

Collaudo - Installazione

0570

**SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD  
BELONGS TO INFINITY DELTA**

Disp. 1010758727 Matr. 6503270374

Reparto UTIC

Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)

**MOTIVO DELLA CHIAMATA:**

INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577

**LAVORO ESEGUITO:**

19/06/2014

Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.

**Installazione IT/ Monitor**

19/06/2014

Esito intervento :

Positivo

**Ns. Rif. 115495375**

Collaudo - Installazione

0590

**Delta Monitor**

Disp. 1011188293 Matr. 6006204379

Reparto UTIC

Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)

**MOTIVO DELLA CHIAMATA:**

INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577

**LAVORO ESEGUITO:**

19/06/2014

Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.

**Installazione IT/ Monitor**

19/06/2014

Esito intervento :

Positivo

**Ns. Rif. 115495376**

Collaudo - Installazione

0610

**SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD  
BELONGS TO INFINITY DELTA**

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1288913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico

Claudio Blighi (5048) [46]

Pag. 12 / 22

			Disp. 1010758761 Matr. 6503272470 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577	
			<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo sistema di monitoraggio.	
0620	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495377</b> Collaudo - Installazione	
0630			<b>INFINITY DOCKING STATION (IDS)</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011188294 Matr. 6103377071 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577	
			<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
0640	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495379</b> Collaudo - Installazione	
0650			<b>Delta Monitor</b> Disp. 1011188297 Matr. 6006183472 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577	
			<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
0660	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495380</b>	

Draeger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7 400 000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09056160152  
P.IVA IT 09056160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 13 / 22

0670			<p>Collaudo - Installazione</p> <p><b>SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD</b> <b>BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758753 Matr. 6503270178 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)</p> <p><b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577</p> <p><b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.</p>	
0680	0,10 h	S001	<p><b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014</p> <p><u>Esito Intervento :</u> Positivo</p> <p><b>Ns. Rif. 115495381</b> Collaudo - Installazione</p>	
0690			<p><b>INFINITY DOCKING STATION (IDS)</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011188298 Matr. 6103484463 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)</p> <p><b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577</p> <p><b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.</p>	
0700	0,10 h	S001	<p><b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014</p> <p><u>Esito Intervento :</u> Positivo</p> <p><b>Ns. Rif. 115495382</b> Collaudo - Installazione</p>	
0710			<p><b>Delta Monitor</b> Disp. 1011188313 Matr. 6006191873 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)</p> <p><b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577</p> <p><b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.</p>	
0720	0,10 h	S001	<p><b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014</p>	

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Blighi (5048) [46]

Pag. 14 / 22

0730			<u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495384</b> Collaudo - Installazione  <b>SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758736 Matr. 6503268573 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.
0740	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495385</b> Collaudo - Installazione  <b>Infinity Dockingstation INFINITY DELTA</b> Disp. 1011188315 Matr. 6103467963 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.
0750			<b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495387</b> Collaudo - Installazione  <b>Delta Monitor</b> Disp. 1011188326 Matr. 6006227176 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b>
0760	0,10 h	S001	
0770			

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1286913  
Reg. Imp. 09058180152  
P.IVA IT 09058180152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 15 / 22

0780	0,10 h	S001	19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495468</b> Collaudo - Installazione  <b>SHP UNT NELLCOR OXIMAX SPO2 PD</b> <b>BELONGS TO INFINITY DELTA</b> Disp. 1010758757 Matr. 6503272577 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495469</b> Collaudo - Installazione  <b>INFINITY DOCKING STATION (IDS)</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011188327 Matr. 6103479264 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495470</b> Collaudo - Installazione  <b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011023845 Matr. 5380830165 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	19/06/2014
0790				
0800	0,10 h	S001	19/06/2014 Effettuato collaudo sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495469</b> Collaudo - Installazione  <b>INFINITY DOCKING STATION (IDS)</b> <b>INFINITY DELTA</b> Disp. 1011188327 Matr. 6103479264 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)  <b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495470</b> Collaudo - Installazione  <b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011023845 Matr. 5380830165 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	19/06/2014
0810				
0820	0,10 h	S001	19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo  <b>Ns. Rif. 115495470</b> Collaudo - Installazione  <b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011023845 Matr. 5380830165 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	19/06/2014
0830				

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico

Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 16 / 22

0840	0,10 h	S001	<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito Intervento :</u> Positivo <b>Ns. Rif. 115495471</b> Collaudo - Installazione <b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011023848 Matr. 5360829657 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)
0850			
0860	0,10 h	S001	<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito Intervento :</u> Positivo <b>Ns. Rif. 115495472</b> Collaudo - Installazione <b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011023849 Matr. 5380830361 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)
0870			
0880	0,10 h	S001	<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> 19/06/2014 <u>Esito Intervento :</u> Positivo <b>Ns. Rif. 115495473</b> Collaudo - Installazione <b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011023851 Matr. 5380829853 Reparto UTIC
0890			

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1288813  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010



# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 17 / 22

			Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577	
			<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
0900	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495475</b> Collaudo - Installazione	
0910			<b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011023852 Matr. 5380830263 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577	
			<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
0920	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495476</b> Collaudo - Installazione	
0930			<b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011023856 Matr. 5380830664 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577	
			<b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
0940	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495477</b> Collaudo - Installazione	
0950			<b>CAVO MULTIMED 12</b>	

Draeger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 18 / 22

			Disp. 1011023858 Matr. 5380829354 Reperto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
0960	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495478</b> Collaudo - Installazione	
0970			<b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011023860 Matr. 5380828854 Reperto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
0980	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495480</b> Collaudo - Installazione	
0990			<b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011023865 Matr. 5380828658 Reperto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
1000	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495481</b> Collaudo - Installazione	

Draeger Medical Italia S p A

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058180152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 19 / 22

1010			<b>CAVO MULTIMED 12</b> Disp. 1011029867 Matr. 5380829158 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
1020	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495483</b> Collaudo - Installazione	
1030			<b>SHP UNT M300 PWT WPA2</b> <b>INFINITY M300</b> Disp. 1010722377 Matr. 5751943758 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
1040	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
			<b>Ns. Rif. 115495484</b> Collaudo - Installazione	
1050			<b>M300 Bedside Charger EU</b> <b>BELONGS TO INFINITY M300</b> Disp. 1010988424 Matr. 5772339061 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.	
1060	0,10 h	S001	<b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u>	19/06/2014

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Pag. 20 / 22

1070			<b>Positivo</b> <b>Ns. Rif. 115495486</b> Collaudo - Installazione <b>SHP UNT M300 PWT WPA2</b> <b>INFINITY M300</b> Disp. 1010722374 Matr. 5751943562 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	
1080	0,10 h	S001	<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo <b>Ns. Rif. 115495489</b> Collaudo - Installazione <b>M300 Bedside Charger EU</b> <b>BELONGS TO INFINITY M300</b> Disp. 1010988429 Matr. 5772338062 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT171104354(GAR12+12)	19/06/2014
1090			<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b>	

Dräger Medical Italia S.p.A

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Pag. 21 / 22

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

L'esito positivo del presente verbale riconnesso alle attività descritte e riportate, attesta/certifica ad ogni effetto di ragione e di legge in base alla miglior pratica tecnico/scientifica richiesta nel settore specifico di intervento che l'attrezzatura in argomento e' stata installata a regola d'arte e deve ritenersi -conseguentemente- efficiente ed idonea a garantire il funzionamento in modo conforme alla propria destinazione d'uso.

La Draeger Medical Italia S.p.A. garantisce altresì che:

- Il personale utilizzatore è stato informato in merito ad ogni condotta/comportamento necessario ad assicurare la corretta utilizzazione della strumentazione consegnata, con espressa inclusione degli accessori;
- è stato regolarmente consegnato il manuale d'uso contenente la descrizione delle modalità e delle procedure operative necessarie per garantire ed assicurare l'uso sicuro ed appropriato dell'apparecchiatura/della strumentazione in oggetto.

Resta inteso che qualsivoglia forma di garanzia dovrà considerarsi irrimediabilmente decaduta ed inefficace, qualora all'apparecchiatura/alla strumentazione siano apportate modifiche o manomissioni, o comunque eseguite riparazioni od interventi tecnicamente intesi effettuati da soggetti -comunque individuati- non autorizzati. Egualmente, dovranno considerarsi espressamente esclusi da ogni forma di garanzia riferibile alla sottoscritta dichiarante tutti ed ogni ciascun danno provocato da incuria o da uso improprio dell'apparecchiatura/della strumentazione;

Come previsto contrattualmente la garanzia decorre dalla data : 19/06/2014

**Installazione IT/ Monitor**

19/06/2014

Esito intervento :

Positivo

1100

0,10 h

S001

Draeger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802536

Data di chiusura  
19/06/2014

Pag. 22 / 22

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [46]

Per accettazione

Firma Tecnico

  
2014-09-19T13:44:47+02:00  
Bighi Claudio

Firma Cliente (leggibile)

  
2014-09-19T13:52:50+02:00  
Claudio Antonio

Signature

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802546

Data di chiusura  
19/06/2014

Intervento effettuato presso:  
P. O.SAN MARTINO  
VIA ROCKFELLER  
ORISTANO, OR 09170

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [3]

Codice Cliente  
91038230  
AZIENDA USL 5 ORISTANO

Data apertura chiamata  
19/02/2014  
Rif. ord. cliente  
DDT1000033(GAR12+12)

Motivo della chiamata  
INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577

Persona da contattare

Indicator  
IN

Pag. 1 / 2

Pos.	Quant.	Cod. parte	Descrizione	Data intervento
0010			<b>Ns. Rif. 115495506</b> Collaudo - Installazione <b>PRINTER</b> Disp. 1011239670 Matr. CNCVFDD0QT Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT1000033(GAR12+12)	
0020	0,10 h	S001	<b>MOTIVO DELLA CHIAMATA:</b> INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577 <b>LAVORO ESEGUITO:</b> 19/06/2014 Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio. <b>Installazione IT/ Monitor</b> <u>Esito intervento :</u> Positivo	19/06/2014
0030			<b>Ns. Rif. 115495507</b> Collaudo - Installazione <b>DISPLAY</b> Disp. 1011239671 Matr. 18A8530 Reparto UTIC Rif. ord. cliente DDT1000033(GAR12+12)	

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010





# Rapporto Tecnico

# Dräger

Codice Ubicazione  
91036584

N. di Chiamata:  
802546

Data di chiusura  
19/06/2014

Tecnico  
Claudio Bighi (5048) [3]

Pag. 2 / 2

0040

0,10 h

S001

**MOTIVO DELLA CHIAMATA:**

INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577

**LAVORO ESEGUITO:**

19/06/2014

Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.

**Installazione IT/ Monitor**

19/06/2014

Esito intervento :

Positivo

**Ns. Rif. 115495528**

Collaudo - Installazione

0050

**DISPLAY**

Disp. 1011239713 Matr. 1868530

Reparto UTIC

Rif. ord. cliente DDT1000033(GAR12+12)

**MOTIVO DELLA CHIAMATA:**

INSTALLAZIONE/COLLAUDO 220170577

**LAVORO ESEGUITO:**

19/06/2014

Effettuato collaudo del sistema di monitoraggio.

**Installazione IT/ Monitor**


19/06/2014

Esito intervento :

Positivo

Per accettazione

Firma Tecnico

  
2014-06-19T18:44:33+02:00  
Bighi Claudio

Firma Cliente (leggibile)

  
2014-06-19T13:53:11+02:00  
Claudio Antonio

Signature

Dräger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
Italia  
Telefono: +39 02 45872.1  
Fax: +39 02 4584515

Cap. Soc. Euro 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg. Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152

DIMT 10/B Rev. 5 data 17/03/2010

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904